



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

DE.C.32.158.A № 70100

Срок действия до 01 июня 2023 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

Преобразователи вторичные серий Т, TIF, DIH

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Фирма "WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG", Германия

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 71387-18

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ

ИЦРМ-МП-029-2018

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 5 лет

Тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 01 июня 2018 г. № 1072 с изменением, утвержденным приказом от 08 июня 2018 г. № 1158

Описание типа средств измерений является обязательным приложением к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя
Федерального агентства

С.С.Голубев



2018 г.

Серия СИ

№ 042097

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Преобразователи вторичные серии Т, TIF, DIH

Назначение средства измерений

Преобразователи вторичные серии Т, TIF, DIH (далее - преобразователи) предназначены для измерений и преобразований выходных сигналов первичных измерительных преобразователей при измерении температуры различных сред, в том числе во взрывоопасных зонах.

Описание средства измерений

Принцип действия преобразователей основан на преобразовании сигнала от первичных преобразователей температуры. Сигнал от термопреобразователей сопротивления (ТС), термопар (ТП) и других первичных преобразователей линеаризуется, масштабируется и преобразуется в выходной унифицированный сигнал силы или напряжения постоянного тока или цифровой сигнал, линейный по отношению к температуре, электрическому сопротивлению постоянному току или напряжению постоянного тока первичного преобразователя температуры.

При включении напряжения питания преобразователи выполняют самотестирование.

Модификации преобразователей отличаются конструктивным исполнением, метрологическими и техническими характеристиками.

Преобразователи серии DIH имеют следующие модификации: DIH50, DIH52, отличающиеся друг от друга значением пределов допускаемой основной погрешности измерений, а также тем, что модификация DIH52, в отличие от DIH50, поддерживает режим многоточечной связи при передаче данных по протоколу HART. Модификация DIH50 имеет исполнения: DIH50-S, DIH50-I, DIH50-F. Модификация DIH52 имеет исполнения: DIH52-S, DIH52-I, DIH52-F. Исполнения DIH50-S, DIH52-S являются стандартными и не имеют средств обеспечения взрывозащиты. Исполнения DIH50-I, DIH52-I имеют взрывозащиту вида «искробезопасная электрическая цепь», а также защиту от воспламенения горючей пыли. Исполнения DIH50-F, DIH52-F имеют взрывозащиту вида «взрывонепроницаемая оболочка».

Преобразователи серии Т имеют следующие модификации: Т12, Т24, Т53, Т91. Модификации преобразователей серии Т, выполненных в виде блоков с клеммами, различаются габаритными размерами и способами установки. Модификация Т12 имеет исполнения Т12.10, Т12.30; модификация Т24 имеет исполнения Т24.10; модификация Т53 имеет исполнения Т53.10; модификация Т91 имеет исполнения Т91.10 (T91.10.102, T91.10.104, T91.10.424), Т91.20 (T91.20.141, T91.20.143), Т91.30 (T91.30.212, T91.30.232, T91.30.214, T91.30.224, T91.30.254). Исполнения Т12.10, Т24.10, Т53.10, Т91.10.102, Т91.10.104, Т91.10.424, Т91.20.141, Т91.20.143 предназначены для монтажа в соединительную головку электрических термометров. Исполнения Т12.30, Т91.30.212, Т91.30.232, Т91.30.214, Т91.30.224, Т91.30.254 предназначены для монтажа на DIN-рейку.

Обработка измерительной информации осуществляется в аналоговой форме для модификаций Т12, Т24 и Т91, и в цифровой форме для модификации Т53.

Преобразователи модификации Т53 в соответствии с FOUNDATION™ Fieldbus и PROFIBUS® PA-протоколом в сочетании с персональным компьютером, комплексом программно-аппаратных средств или полевым коммуникатором обеспечивают возможность конфигурации преобразователей, передачи, запоминания и обработки измерительной информации.

Преобразователи серии TIF имеют следующие модификации: TIF11, TIF50, TIF52. Модификация TIF11 имеет исполнения: TIF11-S, TIF11-I, TIF11-F; модификация TIF50 имеет исполнения: TIF50-S, TIF50-I, TIF50-F; модификация TIF52 имеет исполнения: TIF52-S, TIF52-I, TIF52-F. Исполнения TIF11-S, TIF50-S, TIF52-S являются стандартными и не имеют средств обеспечения взрывозащиты. Исполнения TIF11-I, TIF50-I, TIF52-I имеют взрывозащиту вида «искробезопасная электрическая цепь», а также защиту от воспламенения горючей пыли. Исполнения TIF11-F, TIF50-F, TIF52-F имеют взрывозащиту вида «взрывонепроницаемая оболочка».

Преобразователи модификаций DIH50, DIH52, TIF50, TIF52 имеют встроенный жидкокристаллический дисплей, на котором отображаются значения измеренной температуры в единицах измерений °C, °F, K или в %, а также другая информация. Данные модификации имеют полевой корпус, позволяющий их механическое соединение с первичным преобразователем температуры и использование в полевых условиях.

Преобразователи серий DIH и TIF в сочетании с персональным компьютером, HART® - модемом или HART® - коммуникатором обеспечивают возможность конфигурации преобразователей, передачи, запоминания и обработки измерительной информации по HART® протоколу.

Внешний вид преобразователей с обозначением мест пломбирования от несанкционированного доступа представлен на рисунке 1.



а) исполнение T12.10



б) исполнение T12.30



в) исполнение T24.10



г) исполнение T53.10



д) исполнения T91.10.102,
T91.10.104, T91.10.424



е) исполнения T91.20.141,
T91.20.143




ж) исполнения T91.30.212,
T91.30.232, T91.30.214,
T91.30.224, T91.30.254

з) исполнения TIF50-I, TIF50-S,
TIF52-I, TIF52-S, DIH50-S,
DIH52-S, DIH50-I, DIH52-I

и) исполнения TIF50-F,
TIF52-F, DIH50-F, DIH52-F



к) исполнения TIF11-S, TIF11-I, TIF11-F



л) места пломбирования от несанкционированного доступа преобразователей серий DIH, TIF

Рисунок 1 - Внешний вид преобразователей с указанием мест пломбирования от несанкционированного доступа

Пломбирование преобразователей модификаций T12, T24, T53, T91 не предусмотрено, поскольку элементы, несанкционированный доступ к которым может повлиять на результат измерений, заключены в неразборные оболочки, попытка вскрытия которых приведет к выходу вторичного преобразователя из строя.

Программное обеспечение

Преобразователи модификации Т91 программного обеспечения не имеют.

Преобразователи функционируют под управлением встроенного специального программного обеспечения (далее - ПО), которое является его неотъемлемой частью. ПО осуществляет сбор, хранение, обработку и представление измерительной информации, а также конфигурирование параметров вторичных преобразователей. ПО преобразователей модификаций TIF50, TIF52, DIH50, DIH52 выполняет также функцию отображения измерительной информации на встроенном дисплее.

Также для работы с преобразователями используется внешнее ПО.

Внешнее ПО позволяет производить конфигурирование параметров преобразователя, отображать сообщения об ошибках, измеряемую температуру в виде графиков и таблиц и номер версии встроенного ПО преобразователя. При помощи внешнего ПО «WIKA_T32» дополнительно можно осуществлять индивидуальную линеаризацию характеристики преобразования подключенного первичного преобразователя по индивидуальным значениям температуры (от 2 до 30 значений). При помощи внешнего ПО «WIKAssoft-TT» можно осуществлять подстройку выходного сигнала преобразователя в случае сдвига характеристики подключенного первичного преобразователя.

Влияние встроенного специального ПО учтено при нормировании метрологических характеристик.

Идентификационные данные ПО приведены в таблицах 1-5.

Таблица 1 - Характеристики ПО модификаций Т12, Т24

Идентификационные данные (признаки)	Значение			
	T12		T24	
Встроенное специальное ПО	Внешнее ПО	Встроенное специальное ПО	Внешнее ПО	
Идентификационное наименование ПО	FW_T12	WIKA_T12	FW_T24	WIKAssoft_TT
Номер версии (идентифика- ционный номер ПО), не ниже	1.6	V1.42	V1.1.2	V1.7.1.131
Цифровой идентификатор ПО			-	

Таблица 2 - Характеристики ПО модификаций Т53, DIH50, DIH52

Идентификационные данные (признаки)	Значение				DIH50, DIH52
	T53		Внешнее ПО		
Встроенное специальное ПО				Встроенное специальное ПО	
Идентификационное наименование ПО	S- 53506321P	PACTware 4.1 SP2	Device DTM PROFIBU S PA	T53 Device DTM Fieldbus Foundation- File	-
Номер версии (идентификационный номер ПО), не ниже	2.03	4.1	V1.11.100 1	V1.1	1.00
Цифровой идентификатор ПО			-		

Таблица 3 - Характеристики ПО модификаций TIF50, TIF52

Идентификационные данные (признаки)	Значение				
	TIF50, TIF52				
	Встроенное специальное ПО	Внешнее ПО			
Идентификационное наименование ПО	-	WIKAT32	PACTware 4.1 SP2	Device DTM T32.10/11/30 HART	Device DTM HART
Номер версии (идентификационный номер ПО), не ниже	1.00	V1.51	4.1	V1.0.2	V 2.0.0.175
Цифровой идентификатор ПО			-		

Таблица 4 - Характеристики встроенного специального ПО модификации TIF11

Идентификационные данные (признаки)	Значение			
	TIF11			
	Встроенное ПО			
Идентификационное наименование ПО	FW_T15	FW_T16	FW_T32	S- 53506321Р
Номер версии (идентификационный номер ПО), не ниже	1.0.1	0.6.12	2.2.3	2.03
Цифровой идентификатор ПО			-	

Таблица 5 - Характеристики внешнего ПО модификации TIF11

Идентификационные данные (признаки)	Значение				
	TIF11				
	Внешнее ПО				
Идентификационное наименование ПО	WIKAsoft-TT	WIKAT32	PACTware 4.1 SP2	Device DTM PROFIBUS PA	T53 Device DTM Fieldbus Foundation- File
Номер версии (идентификационный номер ПО), не ниже	1.8.0.134	1.51	4.1	1.11.1001	1.1
Цифровой идентификатор ПО			-		

Уровень защиты ПО от непреднамеренных и преднамеренных изменений - «средний» в соответствии с рекомендациями Р 50.2.077-2014.

Метрологические и технические характеристики

Основные метрологические и технические характеристики преобразователей приведены в таблицах 6 - 16.

Таблица 6 - Метрологические характеристики преобразователей модификации Т12

Тип первичного преобразователя	Настраиваемые пределы диапазона измерений	Пределы допускаемой абсолютной погрешности основной 1)2)	Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности, вызванной изменением температуры окружающего воздуха от нормальных условий (от +18 до +28 °C), на каждые 10 °C ²⁾		Минимальная ширина настраиваемого диапазона измерений
			Измерение выходного сигнала термопреобразователей сопротивления	Измерение выходного сигнала термоэлектрических преобразователей	
Pt100 ($\alpha=0,00385$)	от -200 до +850 °C	$\pm 0,2$ °C или $\pm(0,00025 \cdot (T_{\max} - T_{\min}) + 0,1)$ °C ³⁾	$\pm 0,00025 \cdot (T_{\max} - T_{\min}) + 0,09$ °C	$\pm 0,00025 \cdot (T_{\max} - T_{\min}) + 0,1$ °C ³⁾	25 °C
Pt1000 ($\alpha=0,00385$)	от -200 до +850 °C	$\pm 0,2$ °C или $\pm(0,00025 \cdot (T_{\max} - T_{\min}) + 0,1)$ °C ³⁾	$\pm 0,00025 \cdot (T_{\max} - T_{\min}) + 0,09$ °C	$\pm 0,00025 \cdot (T_{\max} - T_{\min}) + 0,1$ °C ³⁾	25 °C
JPt100 ($\alpha=0,003916$)	от -200 до +500 °C	$\pm 0,2$ °C или $\pm(0,00025 \cdot (T_{\max} - T_{\min}) + 0,1)$ °C ³⁾	$\pm 0,00025 \cdot (T_{\max} - T_{\min}) + 0,09$ °C	$\pm 0,00025 \cdot (T_{\max} - T_{\min}) + 0,1$ °C ³⁾	25 °C
Ni 100 ($\alpha=0,00617$)	от -60 до +250 °C	$\pm 0,2$ °C или $\pm(0,00025 \cdot (T_{\max} - T_{\min}) + 0,1)$ °C ³⁾	$\pm 0,00025 \cdot (T_{\max} - T_{\min}) + 0,09$ °C	$\pm 0,00025 \cdot (T_{\max} - T_{\min}) + 0,1$ °C ³⁾	25 °C
Измерение выходного сигнала термопреобразователей сопротивления					
Тип K (NiCr-Ni), тип ТХА по ГОСТ Р 8.585-2001	от -180 до +1372 °C	$\pm 0,5$ °C или $\pm(0,0005 \cdot (T_{\max} - T_{\min}) + 0,1)$ °C ³⁾	$\pm 0,5$ °C или $\pm(0,0005 \cdot (T_{\max} - T_{\min}) + 0,1)$ °C ³⁾	$\pm 0,5$ °C или $\pm(0,0005 \cdot (T_{\max} - T_{\min}) + 0,1)$ °C ³⁾	50 °C
Тип J (Fe-CuNi), тип ТЖК по ГОСТ Р 8.585-2001	от -100 до +1200 °C	$\pm 0,5$ °C или $\pm(0,0005 \cdot (T_{\max} - T_{\min}) + 0,1)$ °C ³⁾	$\pm 0,5$ °C или $\pm(0,0005 \cdot (T_{\max} - T_{\min}) + 0,1)$ °C ³⁾	$\pm 0,5$ °C или $\pm(0,0005 \cdot (T_{\max} - T_{\min}) + 0,1)$ °C ³⁾	50 °C
Тип E (NiCr-CuNi), тип ТХК по ГОСТ Р 8.585-2001	от -100 до +1000 °C	$\pm 0,5$ °C или $\pm(0,0005 \cdot (T_{\max} - T_{\min}) + 0,1)$ °C ³⁾	$\pm 0,5$ °C или $\pm(0,0005 \cdot (T_{\max} - T_{\min}) + 0,1)$ °C ³⁾	$\pm 0,5$ °C или $\pm(0,0005 \cdot (T_{\max} - T_{\min}) + 0,1)$ °C ³⁾	50 °C
Тип T (Cu-CuNi), тип ТМК по ГОСТ Р 8.585-2001	от -200 до +400 °C	$\pm 0,5$ °C или $\pm(0,0005 \cdot (T_{\max} - T_{\min}) + 0,1)$ °C ³⁾	$\pm 0,5$ °C или $\pm(0,0005 \cdot (T_{\max} - T_{\min}) + 0,1)$ °C ³⁾	$\pm 0,5$ °C или $\pm(0,0005 \cdot (T_{\max} - T_{\min}) + 0,1)$ °C ³⁾	50 °C
Тип N (NiCrSi-NiSi)	от -180 до +1300 °C	$\pm 0,5$ °C или $\pm(0,0005 \cdot (T_{\max} - T_{\min}) + 0,1)$ °C ³⁾	$\pm 0,5$ °C или $\pm(0,0005 \cdot (T_{\max} - T_{\min}) + 0,1)$ °C ³⁾	$\pm 0,5$ °C или $\pm(0,0005 \cdot (T_{\max} - T_{\min}) + 0,1)$ °C ³⁾	50 °C
Тип R (PtRh-Pt), тип S (PtRh-Pt), тип ТПР по ГОСТ Р 8.585-2001	от -50 до +1768 °C	$\pm 0,5$ °C или $\pm(0,0005 \cdot (T_{\max} - T_{\min}) + 0,1)$ °C ³⁾	$\pm 0,5$ °C или $\pm(0,0005 \cdot (T_{\max} - T_{\min}) + 0,1)$ °C ³⁾	$\pm 0,5$ °C или $\pm(0,0005 \cdot (T_{\max} - T_{\min}) + 0,1)$ °C ³⁾	50 °C
Тип B (PtRh-Pt), тип ТПР по ГОСТ Р 8.585-2001	от +400 до +1820 °C	$\pm 1,7$ °C	$\pm 1,7$ °C	$\pm 1,7$ °C	100 °C
Тип W3	от 0 до +2300 °C (от 0 до 39,365 мВ)	$\pm 0,5$ °C или $\pm(0,0005 \cdot (T_{\max} - T_{\min}) + 0,1)$ °C ³⁾	$\pm 0,5$ °C или $\pm(0,0005 \cdot (T_{\max} - T_{\min}) + 0,1)$ °C ³⁾	$\pm 0,5$ °C или $\pm(0,0005 \cdot (T_{\max} - T_{\min}) + 0,1)$ °C ³⁾	200 °C
Тип W5	от 0 до +2300 °C (от 0 до 36,931 мВ)	$\pm 0,5$ °C или $\pm(0,0005 \cdot (T_{\max} - T_{\min}) + 0,1)$ °C ³⁾	$\pm 0,5$ °C или $\pm(0,0005 \cdot (T_{\max} - T_{\min}) + 0,1)$ °C ³⁾	$\pm 0,5$ °C или $\pm(0,0005 \cdot (T_{\max} - T_{\min}) + 0,1)$ °C ³⁾	200 °C
Измерение выходного сигнала терморезисторов					
Терморезистор	от 0 до 5 кОм	$\pm 0,0003 \cdot (R_{\max} - R_{\min})$ Ом ³⁾	$\pm 0,00025 \cdot (R_{\max} - R_{\min}) + 0,01$ Ом	$\pm 0,00025 \cdot (R_{\max} - R_{\min}) + 0,01$ Ом	30 Ом

Окончание таблицы 6

Тип первичного преобразователя	Настраиваемые пределы диапазона измерений	Пределы допускаемой абсолютной погрешности основной 1)2)	Пределы допускаемой абсолютной дополнительной погрешности, вызванной изменением температуры окружающего воздуха от нормальных условий (от +18 до +28 °C), на каждые 10 °C ²	Минимальная ширина настраиваемого диапазона измерений
	Измерение выходного сигнала термодатчиков с зависимостью напряжения от температуры			
Термодатчик с зависимостью напряжения от температуры	от -10 до +800 мВ	10 мкВ или ±0,0005 · (U _{max} - U _{min}) мВ ³⁾	±(0,0005 · (U _{max} - U _{min}) + 0,02) мВ	5 мВ
Термопреобразователи сопротивления, термоэлектрические преобразователи, терморезисторы, термодатчики с зависимостью напряжения от температуры	-	±0,0005 · (X _{max} - X _{min})	±0,001 · (X _{max} - X _{min})	-
Примечания:				

1) Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности при работе с термопреобразователями сопротивления, терморезисторами, термодатчиками с зависимостью напряжения от температуры определяются по формуле:

$$\Delta_0 = \pm \sqrt{\Delta_{IVS}^2 + \Delta_{PVS}^2}$$

Где Δ_{IVS} - пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерения выходного сигнала первичного преобразователя, Δ_{PVS} - пределы допускаемой абсолютной погрешности преобразования выходного сигнала первичного преобразователя.

Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности преобразователя при работе с термоэлектрическими преобразователями определяются по формуле:

$$\Delta_0 = \pm \sqrt{\Delta_{IVS}^2 + \Delta_{PVS}^2 + \Delta_{KXS}^2}$$

Где Δ_{IVS} - пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерения выходного сигнала первичного преобразователя, Δ_{PVS} - пределы допускаемой абсолютной погрешности преобразования выходного сигнала первичного преобразователя, Δ_{KXS} - пределы допускаемой абсолютной погрешности компенсации холодного спая;

2) В формулах для расчета погрешности буквами обозначены:

$T_{max} - T_{min}$ - настроенный диапазон измерений температуры, °C;

$R_{max} - R_{min}$ - настроенный диапазон измерений электрического сопротивления постоянному току, Ом;

$U_{max} - U_{min}$ - настроенный диапазон измерений напряжения постоянного тока, В;

$X_{max} - X_{min}$ - настроенный диапазон измерений напряжений преобразователя, °С (В, Ом).

3) В зависимости от того, что больше.

Таблица 7 - Метрологические характеристики преобразователей модификации Т24

Тип первичного преобразователя	Настраиваемые пределы диапазона измерений	Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности ¹⁾²⁾	Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности, вызванной изменением температуры окружающего воздуха от нормальных условий (от +18 до +28 °C), на каждые 10 °C ²⁾	Минимальная ширина настраиваемого диапазона измерений
Измерение выходного сигнала термопреобразователей сопротивления				
Pt100 ($\alpha=0,00385$)	от -200 до +850 °C	$\pm(0,002 \cdot (T_{\max} - T_{\min}) + 0,1) \text{ } ^{\circ}\text{C}$ $\pm0,002 \cdot (T_{\max} - T_{\min}) \text{ } ^{\circ}\text{C}^4$ $\pm0,003 \cdot (T_{\max} - T_{\min}) \text{ } ^{\circ}\text{C}^5$	$\pm0,0015 \cdot (T_{\max} - T_{\min}) \text{ } ^{\circ}\text{C}$	20 °C
Преобразование выходного сигнала первичного преобразователя				
Термопреобразователи сопротивления		$\pm0,001 \cdot (T_{\max} - T_{\min}) \text{ } ^{\circ}\text{C}$ $\pm0,002 \cdot (T_{\max} - T_{\min}) \text{ } ^{\circ}\text{C}^6$	$\pm0,0015 \cdot (T_{\max} - T_{\min}) \text{ } ^{\circ}\text{C}$	20 °C

Примечания:

1) Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности преобразователя определяются по формуле:

$$\Delta \Theta = \pm \sqrt{\Delta IVCS^2 + \Delta PIVS^2},$$

Где $\Delta IVCS$ - пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерения выходного сигнала первичного преобразователя,

$\Delta PIVS$ - пределы допускаемой абсолютной погрешности преобразования выходного сигнала первичного преобразователя;

2) В формулах для расчета погрешности $T_{\max} - T_{\min}$ - настроенный диапазон измерений температуры, °C;

3) Для настроенных диапазонов $(T_{\max} - T_{\min}) < 50 \text{ } ^{\circ}\text{C}$;

4) Для настроенных диапазонов $50 \leq (T_{\max} - T_{\min}) \leq 550 \text{ } ^{\circ}\text{C}$;

5) Для настроенных диапазонов $550 < (T_{\max} - T_{\min}) \leq 1050 \text{ } ^{\circ}\text{C}$;

6) Для настроенных диапазонов с нижним пределом измерений менее 0 °C и диапазонов $800 < (T_{\max} - T_{\min}) \leq 1050 \text{ } ^{\circ}\text{C}$.

Таблица 8 - Метрологические характеристики преобразователей модификации Т53

Тип первичного преобразователя	Настраивающие пределы диапазона измерений	Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности	Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности, вызванной изменением температуры окружающего воздуха от нормальных условий (от +18 до +28 °C), на каждые 10 °C
Преобразование выходных сигналов термопреобразователей сопротивления			
Pt x ¹⁾ ($\alpha=0,00385$)	от -200 до +850 °C	$\pm0,1 \text{ } ^{\circ}\text{C}$	$\pm0,02 \text{ } ^{\circ}\text{C}$
JPt x ¹⁾ ($\alpha=0,003916$)	от -200 до +850 °C	$\pm0,1 \text{ } ^{\circ}\text{C}$	$\pm0,02 \text{ } ^{\circ}\text{C}$
Ni x ¹⁾ ($\alpha=0,00617$)	от -60 до +250 °C	$\pm0,15 \text{ } ^{\circ}\text{C}$	$\pm0,02 \text{ } ^{\circ}\text{C}$
Cu x ¹⁾ ($\alpha=0,00427$)	от -50 до +200 °C	$\pm1,3 \text{ } ^{\circ}\text{C}$	$\pm0,2 \text{ } ^{\circ}\text{C}$

Окончание таблицы 8

Тип первичного преобразователя	Настраиваемые пределы диапазона измерений	Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности	Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности, вызванной изменением температуры окружающего воздуха от нормальных условий (от +18 до +28 °C), на каждые 10 °C
Преобразование выходных сигналов термоэлектрических преобразователей			
Тип K (NiCr-Ni), тип ТХА по ГОСТ Р 8.585-2001	от -180 до +1372 °C		
Тип J (Fe-CuNi), тип ТЖК по ГОСТ Р 8.585-2001	от -100 до +1200 °C	±0,5 °C	±0,1 °C
Тип E (NiCr-CuNi), тип ТХКН по ГОСТ Р 8.585-2001	от -100 до +1000 °C		
Тип T (Cu-CuNi), тип ТМК по ГОСТ Р 8.585-2001	от -200 до +400 °C		
Тип N (NiCrSi-NiSi)	от -180 до +1300 °C		
Тип R (PtRh-Pt), тип S (PtRh-Pt), тип ТIII по ГОСТ Р 8.585-2001	от -50 до +1760 °C	±1 °C	±0,25 °C
Тип B (PtRh-Pt), тип ТIP по ГОСТ Р 8.585-2001	от +400 до +1820 °C	±1 °C	±0,25 °C
Тип W3	от 0 до +2300 °C (от 0 до 39,365 мВ)	±1 °C	±0,25 °C
Тип W5	от 0 до +2300 °C (от 0 до 36,931 мВ)	±1 °C	±0,25 °C
Компенсация холодного спая	-	±0,5 °C	±0,01 °C
Преобразование выходных сигналов терморезисторов			
Терморезистор	от 0 до 10 кОм	±0,05 Ом	±0,2 Ом
Преобразование выходных сигналов потенциометров			
Потенциометр	от 0 до 100 кОм	±0,05 Ом	±0,2 Ом
Преобразование выходных сигналов термодатчика с зависимостью напряжения от температуры			
Термодатчик с зависимостью напряжения от температуры	от -800 до +800 мВ	±10 мкВ	±2 мкВ

Примечание:
1) х - значения от 25 до 1000

Таблица 9 - Метрологические характеристики преобразователей модификации Т91

Тип первичного преобразователя	Настраиваемые пределы диапазона измерений	Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности ¹⁾	Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности, вызванной изменением температуры окружающего воздуха от нормальных условий (от +18 до +28 °C), на каждые 10 °C	Минимальная ширина настраиваемого диапазона измерений
Модификация Т91.10.102 (преобразование выходных сигналов термоэлектрических преобразователей)				
Тип K (NiCr-Ni), тип ТХА по ГОСТ Р 8.585-2001	от -200 до +1320 °C			
Тип J (Fe-CuNi), тип ТЖК по ГОСТ Р 8.585-2001	от -100 до +1200 °C	±0,01 · (T _{max} - T _{min}) °C	±0,001 °C	200 °C
Тип T (Cu-CuNi), тип ТМК по ГОСТ Р 8.585-2001	от -200 до +400 °C			
Компенсация холодного спая	-	±0,5 °C	±0,001 °C	-
Модификация Т91.10.104 (преобразование выходных сигналов термопреобразователей сопротивления)				
Pt100 ($\alpha=0,00385$)	от -200 до +850 °C	±0,001 · (T _{max} - T _{min}) °C	±0,001 °C	20 °C
Pt1000 ($\alpha=0,00385$)	от -200 до +380 °C			
Модификация Т91.10.424 (преобразование выходных сигналов термопреобразователей сопротивления)				
Pt100 ($\alpha=0,00385$)	от -200 до +850 °C	±0,01 · (T _{max} - T _{min}) °C	±0,001 °C	50 °C
Pt1000 ($\alpha=0,00385$)	от -200 до +380 °C			
Модификации Т91.20.141, Т91.30.212, Т91.30.232 (преобразование выходных сигналов термоэлектрических преобразователей)				
Тип K (NiCr-Ni), тип ТХА по ГОСТ Р 8.585-2001	от -200 до +1320 °C			
Тип J (Fe-CuNi), тип ТЖК по ГОСТ Р 8.585-2001	от -100 до +1200 °C	±0,01 · (T _{max} - T _{min}) °C	±0,001 °C	200 °C
Тип T (Cu-CuNi), тип ТМК по ГОСТ Р 8.585-2001	от -200 до +400 °C			
Компенсация холодного спая	-	±0,5 °C	±0,001 °C	-

Окончание таблицы 9

Тип первичного преобразователя	Настраиваемые пределы диапазона измерений	Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности ¹⁾	Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности, вызванной изменением температуры окружающего воздуха от нормальных условий (от +18 до +28 °C), на каждые 10 °C	Минимальная ширина настраиваемого диапазона измерений
Модификации Т91.20.143, Т91.30.214, Т91.30.224 (преобразование выходных сигналов термопреобразователей сопротивления)				
Pt100 ($\alpha=0,00385$)	от -200 до +850 °C	$\pm 0,001 \cdot (\Gamma_{\max} - \Gamma_{\min})$ °C	$\pm 0,001$ °C	20 °C
Pt1000 ($\alpha=0,00385$)	от -200 до +380 °C			
Модификация Т91.30.254 (преобразование выходных сигналов термопреобразователей сопротивления)				
Pt100 ($\alpha=0,00385$)	от -200 до +850 °C	$\pm 0,01 \cdot (\Gamma_{\max} - \Gamma_{\min})$ °C	$\pm 0,001$ °C	20 °C
Pt1000 ($\alpha=0,00385$)	от -200 до +380 °C			
Примечание:				
1) В формулах для расчета погрешности буквами обозначены: $(\Gamma_{\max} - \Gamma_{\min})$ - настроенный диапазон измерений температуры, °C.				

Таблица 10 - Метрологические характеристики преобразователей модификации Т1F11

Тип первичного преобразователя	Настраиваемые пределы диапазона измерений	Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности ¹⁾	Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности, вызванной изменением температуры окружающего воздуха от нормальных условий (от +20 до +26), на каждые 10 °C ¹⁾	Минимальная ширина настраиваемого диапазона измерений
При работе с вторичным преобразователем Т15.Н				
Термопреобразователи сопротивления Pt100, Pt1000 ($\alpha=0,00385$)	от -200 до +850 °C	$\pm 0,2$ °C для ширины диапазона от 10 до 200 °C включительно; $\pm(0,001 \cdot (\Gamma_{\max} - \Gamma_{\min}))$ °C для ширинны диапазона свыше 200 °C	$\pm(0,0005 \cdot \Gamma_{\max} - \Gamma_{\min} + 0,1)$ °C	10 °C
Потенциометр	от 0 до 50 кОм	$\pm 0,01 \cdot R$ Ом	$\pm 0,001 \cdot (R_{\max} - R_{\min})$ Ом	1 кОм

Продолжение таблицы 10

Тип первичного преобразователя	Настраиваемые пределы диапазона измерений	Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности, вызванной изменением температуры окружающего воздуха от нормальных условий (от +20 до +26), на каждые 10 °C ¹⁾	Минимальная ширина настраиваемого диапазона измерений
При работе с вторичным преобразователем Т16.Н. Измерение выходного сигнала термоэлектрических преобразователей			
Тип J (Fe-CuNi); Тип ТЖК по ГОСТ Р 8.585-2001	от -150 до +1200 °C	±(0,45 °C+0,003· T) при измерении температуры до 0 °C включительно; ±(0,45 °C+0,00045·T) при измерении температуры выше 0 °C	±1,7 °C 50 °C
Тип K (NiCr-NiAl); Тип ТХА по ГОСТ Р 8.585-2001	от -150 до +1300 °C	±(0,6 °C+0,003· T) при измерении температуры до 0 °C включительно; ±(0,6 °C+0,0006·T) при измерении температуры выше 0 °C	±1,7 °C 50 °C
Тип В (PtRh-PtRh); Тип ТПР по ГОСТ Р 8.585-2001	от +450 до +1820 °C	±(2,5 °C+0,003· T-1000 °C) при измерении температуры до +1000 °C включительно; ±2,5 °C при измерении температуры выше +1000 °C	±1,7 °C 200 °C
Тип N (NiCrSi-NiSi); Тип ТНН по ГОСТ Р 8.585-2001	от -150 до +1300 °C	±(0,75 °C+0,003· T) при измерении температуры до 0 °C включительно; ±(0,75 °C+0,00045·T) при измерении температуры выше 0 °C	±1,7 °C 50 °C

Продолжение таблицы 10

Тип первичного преобразователя	Настраиваемые пределы диапазона измерений	Пределы допускаемой абсолютной погрешности, вызванной изменением температуры окружающего воздуха от нормальных условий (от +20 до +26), на каждые 10 °C ¹⁾	Минимальная ширина настраиваемого диапазона измерений
Тип R (PtRh-Pt); Тип ТМП по ГОСТ Р 8.585-2001	от +50 до +1600 °C	±(2,2 °C+0,0018·T) при измерении температуры до +400 °C включительно; ±(2,2 °C+0,00015·T) при измерении температуры свыше +400 °C	±1,7 °C 150 °C
Тип S (PtRh-Pt); Тип ТМП по ГОСТ Р 8.585-2001	от +50 до +1600 °C	±(2,2 °C+0,0018·T) при измерении температуры до +400 °C включительно; ±(2,2 °C+0,00015·T) при измерении температуры свыше +400 °C	±1,7 °C 150 °C
Тип T (Cu-CuNi); Тип ТМК по ГОСТ Р 8.585-2001	от -150 до +400 °C	±(0,6 °C+0,003·T) при измерении температуры до 0 °C включительно; ±(0,6 °C+0,00015·T) при измерении температуры свыше 0 °C	±1,7 °C 50 °C
Тип E (NiCr-CuNi); Тип ТХКН по ГОСТ Р 8.585-2001	от -150 до +1000 °C	±(0,45 °C+0,003·T) при измерении температуры до 0 °C включительно; ±(0,45 °C+0,00045·T) при измерении температуры свыше 0 °C	±1,7 °C 50 °C

Продолжение таблицы 10

Тип первичного преобразователя	Настраиваемые пределы диапазона измерений	Пределы допускаемой абсолютной погрешности, вызванной изменением температуры окружающего воздуха от нормальных условий (от +20 до +26), на каждые 10 °C ¹⁾	Минимальная ширина настраиваемого диапазона измерений
C ³⁾ (WRe-WRe)	от 0 до +2315 °C (от 0 до 37,07 мВ)	±2,2 °C при измерении температуры до +1000 °C включительно; ±(2,2 °C+0,00175 (T-1000°C)) при измерении температуры выше +1000 °C	±1,7 °C 150 °C
A (WRe-WRe); Тип ТВР по ГОСТ Р 8.585-2001	от 0 до +2315 °C	±2,4 °C при измерении температуры до +1000 °C включительно; ±(2,4 °C+0,00175 (T-1000°C)) при измерении температуры выше +1000 °C	±1,7 °C 150 °C
Тип ТХК по ГОСТ Р 8.585-2001	от -150 до +900 °C	±(0,45 °C+0,0015· T) при измерении температуры до 0 °C включительно; ±(0,45 °C+0,00045·T) при измерении температуры выше 0 °C	±1,7 °C 50 °C
Компенсация холодного спая (KХС)	-	± 1,5 °C	±0,1 °C -
Термоэлектрические преобразователи	Преобразование выходного сигнала термоэлектрических преобразователей	±(0,00045 · (T _{max} - T _{min})) °C	±(0,0006 · (T _{max} - T _{min})) °C -

Продолжение таблицы 10

Тип первичного преобразователя	Настраиваемые пределы диапазона измерений	Пределы допускаемой абсолютной погрешности, вызванной изменением температуры окружающего воздуха от нормальных условий (от +20 до +26), на каждые 10 °C ¹⁾	Минимальная ширина настраиваемого диапазона измерений
При работе с вторичным преобразователем T32.1S. Измерение выходного сигнала первичного преобразователя			
Термопреобразователь сопротивления Pt100 ($\alpha=0,00385$); Pt x (где $100 < x \leq 1000$)	от -200 до +850 °C	$\pm 0,10$ °C при измерении температуры в диапазоне от -200 до +200 °C включительно; $\pm(0,1$ °C + $0,0001 \cdot (T - 200$ °C)) при измерении температуры свыше +200 °C	$\pm(0,06$ °C + $0,00015 \cdot T $) 10 °C или 3,8 Ом (наибольшее значение)
Термопреобразователь сопротивления Pt100 ($\alpha=0,003916$)	от -200 до +500 °C		
Термопреобразователь сопротивления Ni100 ($\alpha=0,00618$)	от -60 до +250 °C		
Термопреобразователь сопротивления Pt x (где $x < 100$)	от -200 до +850 °C	Равны значению пределов допускаемой основной абсолютной погрешности для Pt100, умноженному на коэффициент 100/x	Равны значению пределов допускаемой дополнительной абсолютной погрешности для Pt100, умноженному на коэффициент 100/x

Продолжение таблицы 10

Тип первичного преобразователя	Настраиваемые пределы диапазона измерений	Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности ^{1) 2)}	Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности, вызванной изменением температуры окружающего воздуха от нормальных условий (от +20 до +26), на каждые 10 °C ¹⁾	Минимальная ширина настраиваемого диапазона измерений
Терморезистор	от 0 до 8380 Ом	±0,053 Ом или 0,00015 · R при R ≤ 890 Ом (выбирается наибольшее значение); ±0,128 Ом или 0,00015 · R при R ≤ 2140 Ом (выбирается наибольшее значение); ±0,263 Ом или 0,00015 · R при R ≤ 4390 Ом (выбирается наибольшее значение); ±0,503 Ом или 0,00015 · R при R ≤ 8380 Ом (выбирается наибольшее значение)	±(0,01 Ом + 0,0001 · R)	4 Ом
Потенциометр	от 0 до 100 кОм	±0,005 · R	±0,0001 · R	10 кОм
Тип J (Fe-CuNi); Тип ТЖК по ГОСТ Р 8.585-2001	от -150 до +1200 °C	±(0,3 °C + 0,002 · T) при измерении температуры в диапазоне от -150 °C до 0 °C включительно; ±(0,3 °C + 0,0003 · T) при измерении температуры выше 0 °C	±(0,07 °C + 0,0002 · T)	50 °C или 2 мВ (наибольшее значение)
Тип E (NiCr-CuNi); Тип ТХК по ГОСТ Р 8.585-2001	от -150 до +1000 °C	±(0,3 °C + 0,002 · T) при измерении температуры в диапазоне от -150 °C до 0 °C включительно; ±(0,3 °C + 0,0003 · T) при измерении температуры выше 0 °C	±(0,1 °C + 0,00015 · T)	50 °C или 2 мВ (наибольшее значение)

Продолжение таблицы 10

Тип первичного преобразователя	Настраиваемые пределы диапазона измерений	Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности, вызванной изменением температуры окружающего воздуха от нормальных условий (от +20 до +26), на каждые 10 °C ¹⁾	Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности, вызванной изменением температуры окружающей среды от нормальных условий (от +20 до +26), на каждые 10 °C ¹⁾	Минимальная ширина настраиваемого диапазона измерений
Тип T (Cu-CuNi); Тип ТМК по ГОСТ Р 8.585-2001	от -150 до +400 °C	±(0,4 °C+0,002 · T) при измерении температуры в диапазоне от -150 °C до 0 °C включительно; ±(0,4 °C+0,0001 ·T) при измерении температуры выше 0 °C	±(0,07 °C + 0,0004 · T) при измерении температуры в диапазоне от -150 °C до 0 °C включительно; ±(0,07 °C + 0,0001 ·T) при измерении температуры выше 0 °C	50 °C или 2 мВ (наибольшее значение)
Тип R (PtRh-Pt); Тип ТПП по ГОСТ Р 8.585-2001	от +50 до +1600 °C	±(1,45 °C+0,0012 · T- 400 °C) при измерении температуры в диапазоне от +50 °C до +400 °C включительно; ±(1,45 °C+0,0001 (T- 400 °C)) при измерении температуры в диапазоне выше +400 °C до +1600 °C	±(0,3 °C + 0,0001 · T - 400 °C)	150 °C
Тип S (PtRh-Pt); Тип ТПП по ГОСТ Р 8.585-2001	от +50 до +1600 °C	±(1,45 °C+0,0012 · T- 400 °C) при измерении температуры в диапазоне от +50 °C до +400 °C включительно; ±(1,45 °C+0,0001 (T- 400 °C)) при измерении температуры в диапазоне выше +400 °C до +1600 °C	±(0,3 °C + 0,00015 · T - 400 °C)	150 °C

Продолжение таблицы 10

Тип первичного преобразователя	Настраиваемые пределы диапазона измерений	Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности, вызванной изменением температуры окружающего воздуха от нормальных условий (от +20 до +26), на каждые 10 °C ¹⁾	Минимальная ширина настраиваемого диапазона измерений
Тип В (PtRh-PtRh); Тип ТПР по ГОСТ Р 8.585-2001	от +450 до +1820 °C	±(1,7 °C+0,002 · T-1000 °C) при измерении температуры в диапазоне от +450 °C до +1000 °C включительно; ±1,7 °C при измерении температуры выше +1000 °C	±(0,4 °C+0,0002 ·(T- 1000 °C)) при измерении температуры в диапазоне от +450 °C до +1000 °C включительно; ±(0,4 °C+0,00005 ·(T-1000 °C)) при измерении температуры выше +1000 °C
Тип K (NiCr-NiAl); Тип ТХА по ГОСТ Р 8.585-2001	от -150 до +1300 °C	±(0,4 °C+0,002 · T) при измерении температуры в диапазоне от -150 °C до 0 °C включительно; ±(0,4 °C+0,0004 ·T) при измерении температуры в диапазоне выше 0 °C до +1300 °C	+50 °C или 2 мВ (наибольшее значение)
Тип N (NiCrSi-NiSi); Тип ТНН по ГОСТ Р 8.585-2001	от -150 до +1300 °C	±(0,5 °C+0,002 · T) при измерении температуры в диапазоне от -150 °C до 0 °C включительно; ±(0,5 °C+0,0003 ·T) при измерении температуры выше 0 °C	50 °C или 2 мВ (наибольшее значение)
Компенсация холодного стекла (KXC)	-	±0,8 °C	±0,1 °C -

Продолжение таблицы 10

Тип первичного преобразователя	Настраиваемые пределы диапазона измерений	Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности, вызванной изменением температуры окружающего воздуха от нормальных условий (от +20 до +26), на каждые 10 °C ¹⁾	Минимальная ширина настраиваемого диапазона измерений
Термодатчик с зависимостью напряжения от температуры	от -500 до +1800 мВ	±(10 мкВ + 0,0003 · U) при U ≤ +1160 мВ; ±(15 мкВ + 0,0007 · U) выше +1160 мВ	±(2 мкВ + 0,0002 · U) при U ≤ +1160 мВ; ±(100 мкВ + 0,0008 · U) выше +1160 мВ
Термоизменение, терморезистор, потенциометр, преобразователь термоэлектрический, термодатчик с зависимостью напряжения от температуры	-	±(0,0003 · (X _{max} - X _{min}))	-
Преобразование выходного сигнала первичного преобразователя			
Pt x ⁴⁾ ($\alpha=0,00385$)	от -200 до +850 °C	±0,1 °C	±0,02 °C
JPt x ⁴⁾ ($\alpha=0,003916$)	от -200 до +850 °C	±0,1 °C	±0,02 °C
Ni x ⁴⁾ ($\alpha=0,00617$)	от -60 до +250 °C	±0,15 °C	±0,02 °C
Cu x ⁴⁾ ($\alpha=0,00427$)	от -50 до +200 °C	±1,3 °C	±0,2 °C
Тип K (NiCr-Ni), тип ТХА по ГОСТ Р 8.585-2001	от -180 до +1372 °C	-	-
Тип J (Fe-CuNi), тип ТЖК по ГОСТ Р 8.585-2001	от -100 до +1200 °C	-	-
Тип E (NiCr-CuNi), тип ТХК по ГОСТ Р 8.585-2001	от -100 до +1000 °C	±0,5 °C	±0,1 °C
Тип T (Cu-CuNi), тип ТМК по ГОСТ Р 8.585-2001	от -200 до +400 °C	-	-

Продолжение таблицы 10

Тип первичного преобразователя	Настраиваемые пределы диапазона измерений	Пределы допускаемой абсолютной погрешности, вызванной изменением температуры окружжающего воздуха от +20 до +26), на каждые 10 °C ¹⁾	Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности, вызванной изменением температуры окружжающего воздуха от +20 до +26), на каждый 10 °C ¹⁾	Минимальная ширина настраиваемого диапазона измерений
Тип N (NiCrSi-NiSi)	от -180 до +1300 °C	±0,5 °C	±0,1 °C	-
Тип R (PtRh-Pt), тип S (PtRh-Pt), тип ТИП по ГОСТ Р 8.585-2001	от -50 до +1760 °C	±1 °C	±0,25 °C	-
Тип В (PtRh-Pt), тип ТИР по ГОСТ Р 8.585-2001	от +400 до +1820 °C	±1 °C	±0,25 °C	-
Тип W3	от 0 до +2300 °C (от 0 до 39,365 мВ)	±1 °C	±0,25 °C	-
Тип W5	от 0 до +2300 °C (от 0 до 36,931 мВ)	±1 °C	±0,25 °C	-
Терморезистор	от 0 до 10 кОм	±0,05 Ом	±0,2 Ом	-
Потенциометр	от 0 до 100 кОм	±0,05 Ом	±0,2 Ом	-
Термодатчик с зависимостью напряжения от температуры	от -800 до +800 мВ	±10 мкВ	±2 мкВ	-
Компенсация холодного спая	-	±0,5 °C	±0,01 °C	-
Примечания				
1) В формулах для расчета погрешности обозначены: $T_{max} - T_{min}$ - настроенный диапазон измерений температуры, °C; $(R_{max} - R_{min})$ - настроенный диапазон измерений сопротивления, Ом;				
$X_{max} - X_{min}$ - настроенный диапазон измерений преобразователя, °C (Ом, мВ)				
T, R, U - измеряемые значения температуры (°C), электрического сопротивления постоянному току (Ом), напряжения постоянного тока (мВ) соответственно;				
2) Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности преобразователей при работе с термопреобразователями сопротивления, терморезисторами, потенциометрами, термодатчиками с зависимостью напряжения от температуры определяются по формуле:				
$\Delta_0 = \pm \sqrt{\Delta_{WCS}^2 + \Delta_{PWS}^2}$,				
Где Δ_{WCS} - пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерения выходного сигнала первичного преобразователя, Δ_{PWS} - пределы допускаемой абсолютной погрешности преобразования выходного сигнала первичного преобразователя.				

Окончание таблицы 10

Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности преобразователя при работе с термоэлектрическими преобразователями определяются по формуле

$$\Delta_0 = \pm \sqrt{\Delta_{\text{ПВС}}^2 + \Delta_{\text{ПВС}}^2 + \Delta_{\text{КХС}}^2},$$

Где $\Delta_{\text{ПВС}}$ - пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерения выходного сигнала первичного преобразователя,

$\Delta_{\text{ПВС}}$ - пределы допускаемой абсолютной погрешности преобразования выходного сигнала первичного преобразователя;

$\Delta_{\text{КХС}}$ - пределы допускаемой абсолютной погрешности компенсации холодного спая;

3) Возможно преобразование сигналов от термопар типа С не входящих в ГОСТ Р 8.585-2001.

4) x - значения от 25 до 1000

Таблица 11 - Метрологические характеристики преобразователей модификаций ТИ50, ТИ52

Типы первичных преобразователей	Настраиваемые пределы диапазона измерений	Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности, вызванной изменением температуры окружающего воздуха от нормальных условий (от +20 до +26 °C), на каждые 10 °C ¹⁾		Минимальная ширина настраиваемого диапазона измерений
		Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности ^{1,2)}	Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности, вызванной изменением температуры окружающего воздуха от нормальных условий (от +20 до +26 °C), на каждые 10 °C ¹⁾	
	Измерение выходного сигнала термопреобразователей сопротивления			
Pt100 ($\alpha=0,00385$); Pt x, где $100 < x \leq 1000$	от -200 до +850 °C	$\pm 0,10$ °C при измерении температуры в диапазоне от -200 до +200 °C включительно;	$\pm(0,06$ °C + 0,00015 · T)	10 °C или $3,8$ Ом ⁴⁾
JPt100 ($\alpha=0,003916$)	от -200 до +500 °C	$\pm(0,1$ °C + 0,0001 (T - 200 °C)) при измерении температуры выше +200 °C		
Ni100 ($\alpha=0,00618$)	от -60 до +250 °C			
		Равны значению пределов допускаемой основной абсолютной погрешности для Pt100, умноженному на коэффициент 100/x	Равны значению пределов допускаемой абсолютной погрешности для Pt100, умноженному на коэффициент 100/x	

Продолжение таблицы 11

Типы первичных преобразователей	Настраиваемые пределы диапазона измерений	Пределы допускаемой абсолютной погрешности основной 1)2) и абсолютной погрешности 1)2)	Пределы допускаемой дополнительной погрешности, вызванной изменением температуры окружающего воздуха от нормальных условий (от +20 до +26 °C), на каждые 10 °C 1)	Минимальная ширина настраиваемого диапазона измерений
Терморезистор	от 0 до 8380 Ом	Измерение выходного сигнала терморезисторов ±0,053 Ом или 0,00015·R при R≤890 Ом (выбирается наибольшее значение); ±0,128 Ом или 0,00015·R при R≤2140 Ом (выбирается наибольшее значение); ±0,263 Ом или 0,00015·R при R≤4390 Ом (выбирается наибольшее значение); ±0,503 Ом или 0,00015·R при R≤8380 Ом (выбирается наибольшее значение)	±(0,01 Ом + 0,0001·R) 4 Ом	
Потенциометр	от 0 до 100 кОм	Измерение выходного сигнала потенциометров ±0,005·R	±0,001·R	10 кОм
Тип J (Fe-CuNi); Тип ТЖК по ГОСТ Р 8.585-2001	от -150 до +1200 °C	Измерение выходного сигнала термоэлектрических преобразователей ±(0,3 °C+0,002· T) при измерении температуры в диапазоне от -150 °C до 0 °C включительно; ±(0,3 °C+0,0003·T) при измерении температуры выше 0 °C	±(0,07 °C + 0,00002 · T) 50 °C или 2 мВ ⁴⁾	
Тип E (NiCr-CuNi); Тип ТХКн по ГОСТ Р 8.585-2001	от -150 до +1000 °C	±(0,3 °C+0,002· T) при измерении температуры в диапазоне от -150 °C до 0 °C включительно; ±(0,3 °C+0,0003·T) при измерении температуры свыше 0 °C	±(0,1 °C + 0,00015 · T) 50 °C или 2 мВ (наибольшее значение)	

Продолжение таблицы 11

Типы первичных преобразователей	Настраиваемые пределы диапазона измерений	Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности, вызванной изменением температуры окружающего воздуха от нормальных условий (от +20 до +26 °C), на каждые 10 °C ¹⁾	Минимальная ширина настраиваемого диапазона измерений
Тип Т (Cu-CuNi); Тип ТМК по ГОСТ Р 8.585-2001	от -150 до +400 °C	±(0,4 °C+0,002 · T) при измерении температуры в диапазоне от -150 °C до 0 °C включительно; ±(0,4 °C+0,0001 · T) при измерении температуры выше 0 °C	±(0,07 °C + 0,0004 · T) при измерении температуры в диапазоне от -150 °C до 0 °C включительно; ±(0,07 °C + 0,0001 · T) при измерении температуры выше 0 °C
Продолжение Тип R (PtRh-Pt); Тип ТПП по ГОСТ Р 8.585-2001	от +50 до +1600 °C	±(1,45 °C+0,0012 · T- 400 °C) при измерении температуры в диапазоне от +50 °C до +400 °C включительно; ±(1,45 °C+0,0001 (T- 400 °C)) при измерении температуры в диапазоне выше +400 °C до +1600 °C	±(0,3 °C + 0,0001 · T - 400 °C) 150 °C
Тип S (PtRh-Pt); Тип ТПП по ГОСТ Р 8.585-2001	от +50 до +1600 °C	±(1,45 °C+0,0012 · T- 400 °C) при измерении температуры в диапазоне от +50 °C до +400 °C включительно; ±(1,45 °C+0,0001 (T- 400 °C)) при измерении температуры в диапазоне выше +400 °C до +1600 °C	±(0,3 °C + 0,00015 · T - 400 °C) 150 °C
Тип В (PtRh-PtRh); Тип ТПР по ГОСТ Р 8.585-2001	от +450 до +1820 °C	±(1,7 °C+0,002 · T-1000 °C) при измерении температуры в диапазоне от +450 °C до +1000 °C включительно; ±1,7 °C при измерении температуры выше +1000 °C	±(0,4 °C + 0,0002 · T- 1000 °C) при измерении температуры в диапазоне от +450 °C до +1000 °C включительно; ±(0,4 °C + 0,00005 · (T-1000 °C)) при измерении температуры выше +1000 °C

Продолжение таблицы 11

Типы первичных преобразователей	Настраиваемые пределы диапазона измерений	Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности, вызванной изменением температуры окружающего воздуха от нормальных условий (от +20 до +26 °C), на каждые 10 °C ¹⁾	Минимальная ширина настраиваемого диапазона измерений
Тип K (NiCr-NiAl); Тип ТХА по ГОСТ Р 8.585-2001	от -150 до +1300 °C	±(0,4 °C+0,002 · T) при измерении температуры в диапазоне от -150 °C до 0 °C включительно; ±(0,4 °C+0,0004 ·T) при измерении температуры в диапазоне выше 0 °C до +1300 °C	±(0,1 °C + 0,0002 · T) или 2 мВ ⁴⁾
Тип N (NiCrSi-NiSi); Тип ТНН по ГОСТ Р 8.585-2001	от -150 до +1300 °C	±(0,5 °C+0,002 · T) при измерении температуры в диапазоне от -150 °C до 0 °C включительно; ±(0,5 °C+0,0003 ·T) при измерении температуры выше 0 °C	±(0,1 °C + 0,0005 · T) при измерении температуры в диапазоне от -150 °C до 0 °C включительно; ±(0,1 °C + 0,0002 ·T) при измерении температуры выше 0 °C
Компенсация холодного спая	-	±0,8 °C	±0,1 °C -
Термодатчик с зависимостью напряжения от температуры	Измерение выходного сигнала термодатчика с зависимостью напряжения от температуры от -500 до +1800 мВ	±(10 мкВ+ 0,0003 · U) при напряжении от -500 до +1160 мВ включительно; ±(15 мкВ+ 0,0007 ·U) при напряжении выше +1160 мВ	±(2 мкВ + 0,0002 · U) при напряжении от -500 до +1160 мВ включительно; ±(100 мкВ + 0,0008 · U) при напряжении выше +1160 мВ
Преобразование выходного сигнала первичного преобразователя			

Продолжение таблицы 11

Типы первичных преобразователей	Настраиваемые пределы диапазона измерений	Пределы допускаемой абсолютной погрешности, вызванной изменением абсолютной погрешности ¹⁾²⁾	Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности, вызванной изменением температуры окружающего воздуха от нормальных условий (от +20 до +26 °C), на каждые 10 °C ¹⁾	Минимальная ширина настраиваемого диапазона измерений
Термопреобразователь сопротивления, терморезистор, преобразователь потенциометр, термоэлектрический, термодатчик с зависимостью напряжения от температуры	-	$\pm(0,0003 \cdot (X_{\max} - X_{\min}))$	$\pm(0,0003 \cdot (X_{\max} - X_{\min}))$	-
Диапазон отображения дисплея	от -9999 до +99999	$\pm0,001 \cdot (\Gamma_{\max} - \Gamma_{\min})^3$, $\pm0,0005 \cdot (\Gamma_{\max} - \Gamma_{\min})^4$	$\pm0,001 \cdot (T_{\max} - T_{\min})$	-

Примечания:

- 1) В формулах для расчета погрешности обозначены:
 $T_{\max} - T_{\min}$ - настроенный диапазон измерений температуры, °C;
 $X_{\max} - X_{\min}$ - настроенный диапазон измерений преобразователя, °C (мВ, Ом)
 T , R , U - измеряемые значения температуры (°C), электрического сопротивления постоянного тока (мВ) соответственно;
- 2) Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности преобразователей при работе с термопреобразователями с зависимостью напряжения от температуры определяются по формуле:

$$\Delta_0 = \pm \sqrt{\Delta_{\text{пвс}}^2 + \Delta_{\text{пвс}}^2},$$

Где $\Delta_{\text{пвс}}$ - пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерения выходного сигнала первичного преобразователя,
 $\Delta_{\text{пвс}}$ - пределы допускаемой абсолютной погрешности преобразования выходного сигнала первичного преобразователя.

Окончание таблицы 11

Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности преобразователей при работе с термоэлектрическими преобразователями определяются по формуле:

$$\Delta_0 = \pm \sqrt{\Delta_{\text{ПВС}}^2 + \Delta_{\text{КХС}}^2} + \Delta_{\text{КХС}}^2,$$

Где $\Delta_{\text{ПВС}}$ - пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерения выходного сигнала первичного преобразователя, $\Delta_{\text{ПВС}}$ - пределы допускаемой абсолютной погрешности преобразования выходного сигнала первичного преобразователя, $\Delta_{\text{КХС}}$ - пределы допускаемой абсолютной погрешности компенсации холдного спая;

- 3) для модификации Т1F50;
- 4) для модификации Т1F52.

Таблица 12 - Метрологические характеристики преобразователей модификаций DIH50, DIH52

		Пределы допускаемой основной приведенной погрешности преобразования сигнала первичного преобразователя, % настроенного диапазона измерений		Пределы допускаемой дополнительной приведенной погрешности, вызванной изменением температуры окружающего воздуха от нормальных условий (от +20 до +26 °C), на каждые 10 °C, % настроенного диапазона измерений
Диапазон входного сигнала, мА	Диапазон отображения на дисплее	от 4 до 20	от -9999 до +99999	
			$\pm 0,1^{(1)}, \pm 0,05^{(2)}$	$\pm 0,1$

Примечания:

- 1) для модификации DIH50;
- 2) для модификации DIH52

Таблица 13 - Технические характеристики преобразователей модификаций T12, T24, T53

Наименование характеристики	Значение характеристики		
	Модификация T12.10	Модификация T12.30	Модификация T24
Схема подключения первичного преобразователя	2-, 3-, 4-х проводная для термопреобразователей сопротивления, 2-х проводная для других преобразователей	2-, 3-х проводная	2-, 3-, 4-х проводная для термопреобразователей сопротивления, 3-х проводная для потенциометров, 2-х проводная для других преобразователей
Цифровой интерфейс	-	-	FOUNDATION™, PROFIBUS® PA
Аналоговый выходной сигнал, мА	от 4 до 20; от 20 до 4	от 4 до 20	-

Окончание таблицы 13

Наименование характеристики	Модификация T12.10	Модификация T12.30	Значение характеристики
Напряжение питания постоянного тока, В	от 9 до 30; от 9 до 36	от 10 до 30; от 10 до 36	Модификация T24
Нормальные условия измерений:			Модификация T53
- температура окружающего воздуха, °С			от +18 до +28
- относительная влажность, %			от 30 до 80
Рабочие условия измерений:			
- температура окружающего воздуха, °С	от -40 до +85	от -20 до +70	от -40 до +85; от -50 до +85; от -40 до +105
- относительная влажность окружающего воздуха, %	от 5 до 95	от 5 до 95	от 5 до 95
Габаритные размеры, мм, не более:			
- диаметр	49,5	-	43
- высота	28,5	75	20
- длина	-	103,5	-
- ширина	-	22,5	-
Масса, кг, не более	0,07	0,2	0,04
Маркировка взрывозащиты и защиты от воспламенения горючей пыли	0ExialПВ/ПСТ4/T5/T6; 1ExibПВ/ПСТ4/T5/T6; 2ExicПВ/ПСТ4/T5/T6; ExnAIIГ4/T5/T6; ExnLIIT4/T5/T6	0ExialПВ/ПСТ4/T5/T6; 1ExibПВ/ПСТ4/T5/T6; 2ExicПВ/ПСТ4/T5/T6; ExnAIIГ4/T5/T6; ExnLIIT4/T5/T6	0,05
Средняя наработка на отказ, ч			ExnA[nL]ПСТ4/T5/T6;
Средний срок службы, лет			ExnLIICТ4/T5/T6; 2ExicLICT4/T5/T6; 0ExiaLICT4/T5/T6; 1Exib[ia]ПСТ4/T5/T6; DIP A22 T _A T4/T5/T6; DIP A20 T _A T4/T5/T6
			100 000
			20

Таблица 14 - Технические характеристики преобразователей модификации Т91

		Значение характеристики	
Наименование характеристики	Модификация T91.10.102, T91.10.104, T91.10.424,	Модификация T91.20.141, T91.20.143	Модификация T91.30.212, T91.30.232, T91.30.214, T91.30.224, T91.30.254
Схема подключения первичного преобразователя	2-, 3-, 4-х проводная для термопреобразователей сопротивления, 2-х проводная для преобразователей термоэлектрических		
Аналоговый выходной сигнал			
- силы постоянного тока, мА	-	от 4 до 20	-
- напряжение постоянного тока, В	от 0 до 10	-	от 0 до 10
Напряжение питания постоянного тока, В	от 15 до 35	от 10 до 35	от 15 до 35
Нормальные условия измерений:			
- температура окружающего воздуха, °C		от +18 до +28	
- относительная влажность, %		от 30 до 80	
Рабочие условия измерений:			
- температура окружающего воздуха, °C		от -25 до +85	
- относительная влажность окружающего воздуха, %		от 5 до 95	
Габаритные размеры, мм, не более:			
- диаметр	44,5	25	-
- высота	27	14	53
- длина	-	-	75
- ширина	-	-	25
Масса, кг, не более	0,03	0,01	0,06
Маркировка взрывозащиты и защиты от воспламенения горючей пыли		-	
Средняя наработка на отказ, ч		100 000	
Средний срок службы, лет		20	

Таблица 15 - Технические характеристики преобразователей модификаций TIF11, TIF50, TIF52

Наименование характеристики	Значение характеристики	
	Модификация TIF11	Исполнение с прямоугольным полевым корпусом
Схема подключения первичного преобразователя	2-, 3-, 4-хпроводная для термопреобразователей сопротивления, 3-хпроводная для потенциометра, 2-хпроводная для других преобразователей	2-, 3-, 4-хпроводная для термопреобразователей сопротивления, 3-хпроводная для потенциометра, 2-хпроводная для других преобразователей
Выходной сигнал		
- силы постоянного тока, мА	от 4 до 20; от 20 до 4	от 4 до 20; от 20 до 4
- цифровой интерфейс	FOUNDATION™, PROFIBUS® PA; HART	HART
Напряжение питания постоянного тока, В	от 8 до 30; от 8 до 35; от 10 до 35; от 10,5 до 30; от 10,5 до 40; от 10,5 до 42; от 9 до 32	от 14,5 до 42; от 14,5 до 30; от 14,5 до 29
Нормальные условия измерений:		
- температура окружающего воздуха, °C	от +20 до +26	от -40 до +85; от -60 до +85
- относительная влажность, %	от 30 до 80	от -40 до +85; от -60 до +85
Рабочие условия измерений:		
- температура окружающего воздуха, °C ¹⁾	от -20 до +85; от -40 до +85; от -40 до +70; от -50 до +85; от -60 до +85	от -40 до +85; от -60 до +85
- относительная влажность окружающего воздуха, %	от 5 до 95	от 5 до 96
Габаритные размеры, мм, не более:		
- высота	129	180
- длина	109	130
- ширина	147	180
Масса, кг, не более	3,9	2,4
Маркировка взрывозащиты и защиты от воспламенения горючей пыли	1ExdIICt6/T5/T4; 0ExiaIICT4/T5/T6; 1Exib[ia]IICt4/T5/T6; DIP A20 Ta 120 °C; DIP A21 Ta 120 °C	1ExdIICt6/T5/T4; 0ExiaIICT4/T5/T6; 1Exib[ia]IICt4/T5/T6; DIP A20 Ta 120 °C; DIP A21 Ta 120 °C
Средняя наработка на отказ, ч		100 000
Средний срок службы, лет		20
Примечание:		
¹⁾ Для модификаций TIF50, TIF52 вне диапазона от -20 до +70 °C функционирование дисплея ограничено		

Таблица 16 - Технические характеристики преобразователей модификаций DIH50, DIH52

Наименование характеристики		Значение характеристики
Схема подключения первичного преобразователя		2-хпроводная
Выходной сигнал		
- силы постоянного тока, мА		от 4 до 20; от 20 до 4
- цифровой интерфейс		HART
Напряжение питания постоянного тока, В		от 14,5 до 42; от 14,5 до 30; от 14,5 до 29
Нормальные условия измерений:		
- температура окружающего воздуха, °C		от +20 до +26
- относительная влажность, %		от 30 до 80
Рабочие условия измерений:		
- температура окружающего воздуха, °C ¹⁾		от -20 до +85; от -40 до +85; от -60 до +85
- относительная влажность окружающего воздуха, %		от 35 до 85
Габаритные размеры, мм, не более:		
- высота		127
- длина		127
- ширина		150
Масса, кг, не более		3,9
Маркировка взрывозащиты и защиты от воспламенения горючей пыли		1ExdIICt6/T5/T4; 0ExialIICt4/T5/T6; 1ExibIaIICT4/T5/T6; DIP A20 Ta 120 °C; DIP A21 Ta 120 °C
Средняя наработка на отказ, ч		100 000
Средний срок службы, лет		20
Примечание:		
		¹⁾ Вне диапазона от -20 до +70 °C функционирование дисплея ограничено

Знак утверждения типа

наносится на титульный лист паспорта типографским способом и на преобразователь в виде наклейки.

Комплектность средства измерений

Комплектность преобразователей приведена в таблице 17.

Таблица 17 - Комплектность преобразователей

Наименование	Обозначение	Количество
Преобразователь	-	1 шт.
Паспорт	-	1 экз.
Методика поверки*	ИЦРМ-МП-029-2018	1 экз.

Примечание - * - На партию одинаковых преобразователей при поставке в один адрес.

Поверка

осуществляется по документу ИЦРМ-МП-029-2018 «Преобразователи вторичные серий Т, TIF, DIH. Методика поверки», утвержденному ООО «ИЦРМ» 16.03.2018 г.

Основные средства поверки:

- мультиметр 3458А (регистрационный номер в Федеральном информационном фонде 25900-03);
- калибратор универсальный 9100 (регистрационный номер в Федеральном информационном фонде 25985-09).

Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик поверяемых СИ с требуемой точностью.

Знак поверки наносится на свидетельство о поверке.

Сведения о методиках (методах) измерений

отсутствуют.

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к преобразователям вторичным серий Т, TIF, DIH

ГОСТ 22261-94 Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия

Техническая документация фирмы-изготовителя

Изготовитель

Фирма «WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG», Германия
Адрес: Alexander-Wiegand-Straße 30, 63911 Klingenberg, Germany
Телефон: (+49) 9372/132-0
Факс: (+49) 9372/132-406

Заявитель

Акционерное общество «ВИКА МЕРА» (АО «ВИКА МЕРА»)
ИНН 7729346754
Адрес: 127015, г. Москва, ул. Вятская, д. 27, стр. 17
Почтовый адрес: 127015, г. Москва, а/я 58
Телефон: +7(495) 648-01-80
Факс: +7(495) 648-01-82

Испытательный центр

Общество с ограниченной ответственностью «Испытательный центр разработок в области метрологии»

Адрес: 117546, г. Москва, Харьковский проезд, д.2, этаж 2, пом. I, ком. 35,36

Телефон: +7 (495) 278-02-48

E-mail: info@ic-rm.ru

Аттестат аккредитации ООО «ИЦРМ» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № RA.RU.311390 от 18.11.2015 г.

Заместитель
Руководителя Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии

М.п.



С.С. Голубев

2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор
ООО «ИЦРМ»



М. С. Казаков

«16» марта 2018 г.

Преобразователи вторичные серий Т, TIF, DIH

Методика поверки

ИЦРМ-МП-029-2018

г. Видное

2018 г.

Содержание

1 Вводная часть.....	3
2 Операции поверки.....	25
3 Средства поверки.....	25
4 Требования к квалификации поверителей.....	26
5 Требования безопасности.....	26
6 Условия поверки.....	26
7 Подготовка к поверке.....	26
8 Проведение поверки.....	26
9 Оформление результатов поверки.....	30

1 ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

1.1 Настоящая методика поверки распространяется на преобразователи вторичные серий Т, ТИФ, ДИИ (далее по тексту – преобразователи), и устанавливает методы, а также средства их первичной и периодической поверок.

1.2 На первичную поверку следует предъявлять преобразователи до ввода в эксплуатацию и после ремонта.

1.3 На периодическую поверку следует предъявлять преобразователи в процессе эксплуатации и/или хранения.

1.4 Интервал между поверками 5 лет.

1.5 Основные метрологические характеристики приведены в таблицах 1-7.

Таблица 1 - Метрологические характеристики преобразователей модификации Т12

Тип первичного преобразователя	Настраиваемые пределы диапазона измерений	Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности 1)2)	Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности, вызванной изменением температуры окружающего воздуха от нормальных условий (от +18 до +28 °C), на каждые 10 °C 2)	Минимальная ширина настраиваемого диапазона измерений
			Измерение выходного сигнала термопреобразователей сопротивления	
α=0,00385)		от -200 до +850 °C	±0,2 °C или ±(0,00025 · (T _{max} - T _{min})	
α=0,00385)		от -200 до +850 °C	(T _{max} - T _{min}) + 0,09) °C	
α=0,003916)		от -200 до +500 °C		
α=0,00617)		от -60 до +250 °C		
			Измерение выходного сигнала термоэлектрических преобразователей	
Тип K (NiCr-Ni), тип ТХА по ГОСТ Р 8.585-2001		от -180 до +1372 °C		
Тип J (Fe-CuNi), тип ТЖК по ГОСТ Р 8.585-2001		от -100 до +1200 °C	±0,5 °C или ±0,0005 · (T _{max} - T _{min}) °C ³⁾	±0,5 °C или ±(0,0005 · (T _{max} - T _{min}) + 0,1) °C ³⁾
Тип E (NiCr-CuNi), тип ТХК по ГОСТ Р 8.585-2001		от -100 до +1000 °C		
Тип T (Cu-CuNi), тип ТМК по ГОСТ Р 8.585-2001		от -200 до +400 °C		
Тип N (NiCrSi-NiSi)		от -180 до +1300 °C	±0,5 °C или ±0,0005 · (T _{max} - T _{min}) °C ³⁾	
Тип R (PtRh-Pt), тип S (PtRh-Pt), тип ПП по ГОСТ Р 8.585-2001		от -50 до +1768 °C		
Тип B (PtRh-Pt), тип ПР по ГОСТ Р 8.585-2001		от +400 до +1820 °C	±0,5 °C или ±0,0005 · (T _{max} - T _{min}) °C ³⁾	
Тип W3		от 0 до +2300 °C (от 0 до 39,365 мВ)	±0,5 °C или · (T _{max} - T _{min}) °C ³⁾	
Тип W5		от 0 до +2300 °C (от 0 до 36,931 мВ)	±0,5 °C или ±0,0005 · (T _{max} - T _{min}) °C ³⁾	
Компенсация холдного спая		-	-	-
			Измерение выходного сигнала терморезисторов	
Терморезистор	от 0 до 5 кОм	3 · (R _{max} - R _{min}) Ом ³⁾	± (0,00025 · (R _{max} - R _{min}) + 0,01) Ом	30 Ом

Окончание таблицы I

Окончание таблицы 1		
Тип первичного преобразователя	Настраиваемые пределы диапазона измерений	Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности $1/2)$
Измерение выходного сигнала термодатчиков с зависимостью напряжения от температуры	от -10 до +800 мВ	Пределы допускаемой абсолютной погрешности, вызванной изменением температуры окружающего воздуха от нормальных условий (от +18 до +28 °C), на каждые 10 °C ²
Термодатчик с зависимостью от температуры напряжения	$\pm 0,0005 \cdot (U_{\max} - U_{\min}) \text{ мВ}^3$	$\pm (0,0005 \cdot (U_{\max} - U_{\min}) + 0,02) \text{ мВ}$
Преобразование выходного сигнала первичного преобразователя		5 мВ
Термообразователи сопротивления, термоэлектрические преобразователи, терморезисторы, термодатчики с зависимостью напряжения от температуры	-	$\pm 0,0005 \cdot (X_{\max} - X_{\min})$ $\pm 0,001 \cdot (X_{\max} - X_{\min})$
Примечания:		
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности преобразователей при работе с термопреобразователями сопротивления, терморезисторами, термодатчиками с зависимостью напряжения от температуры определяются по формуле:		
=		
Допустимые пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерения выходного сигнала первичного преобразователя;		
$\Delta P_{\text{вс}} = \Delta X_{\text{вс}}$ – пределы допускаемой абсолютной погрешности преобразования выходного сигнала первичного преобразователя.		
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности преобразователя при работе с термоэлектрическими преобразователями определяются по формуле:		
=		
Допустимые пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерения выходного сигнала первичного преобразователя,		
$\Delta P_{\text{вс}} = \Delta X_{\text{вс}}$ – пределы допускаемой абсолютной погрешности преобразования выходного сигнала первичного преобразователя,		
$\Delta X_{\text{вс}} = \Delta T_{\text{вс}}$ – пределы допускаемой абсолютной погрешности компенсации холдного спая;		
В формулах для расчета погрешности буквами обозначены:		
$T_{\max} - T_{\min}$ – настроенный диапазон измерений температуры, °C;		
– настроенный диапазон измерений электрического сопротивления постоянному току, Ом;		
– настроенный диапазон измерений напряжения постоянного тока, В;		
– настроенный диапазон измерений напряжения постоянного тока, °C (B, Ом).		
$X_{\max} - X_{\min}$ – настройка измерений от того, что больше.		

Таблица 2 - Метрологические характеристики преобразователей модификации 124

Тип первичного преобразователя	Настраиваемые пределы диапазона измерений	Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности 1)2)	Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности, вызванной изменением температуры окружающего воздуха от нормальных условий (от +18 до +28 °C), на		Минимальная ширина настраиваемого диапазона измерений
			К	К	
Измерение выходного сигнала термопреобразователей сопротивления					
$\alpha=0,00385$)	от -200 до +850 °C	$\pm 0,002 \cdot (\Gamma_{\max} - \Gamma_{\min})^4$ $\pm 0,003 \cdot (\Gamma_{\max} - \Gamma_{\min})^5$	$\pm 0,0015 \cdot (\Gamma_{\max} - \Gamma_{\min})$ °C	$\pm 0,0015 \cdot (\Gamma_{\max} - \Gamma_{\min})$ °C	
Преобразование выходного сигнала первичного преобразователя					
Термопреобразователи сопротивления		$\pm 0,001 \cdot (\Gamma_{\max} - \Gamma_{\min})$ °C; $\pm 0,002 \cdot (\Gamma_{\max} - \Gamma_{\min})$ °C ⁶⁾	$\pm 0,0015 \cdot (\Gamma_{\max} - \Gamma_{\min})$ °C	$\pm 0,0015 \cdot (\Gamma_{\max} - \Gamma_{\min})$ °C	

Примечания:
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности преобразователя определяются по формуле:

=
Δ_{пвс} – пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерения выходного сигнала первичного преобразователя;
В формулах для расчета погрешности $\Gamma_{\max} - \Gamma_{\min}$ – настроенный диапазон измерений температуры, °C;
Для настроенных диапазонов $50 \leq (\Gamma_{\max} - \Gamma_{\min}) \leq 550$ °C;
Для настроенных диапазонов $550 < (\Gamma_{\max} - \Gamma_{\min}) \leq 1050$ °C;
Для настроенных диапазонов с нижним пределом измерений менее 0 °C и диапазонов $800 < (\Gamma_{\max} - \Gamma_{\min}) \leq 1050$ °C.

Таблица 3 - Метрологические характеристики преобразователей модификации Т53

Тип первичного преобразователя	Настраиваемые пределы диапазона измерений	Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности	Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности, вызванной изменением температуры окружающего воздуха от нормальных условий (от +18 до +28 °C), на каждые 10 °C	
			Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности	Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности
Преобразование выходных сигналов термопреобразования				
Pt x ¹⁾ ($\alpha=0,00385$)	от -200 до +850 °C			
JPt x ¹⁾ ($\alpha=0,003916$)	от -200 до +850 °C			
Ni x ¹⁾ ($\alpha=0,00617$)	от -60 до +250 °C			
Cu x ¹⁾ ($\alpha=0,00427$)	от -50 до +200 °C			

Окончание таблицы 3

Тип первичного преобразователя	Настраиваемые пределы диапазона измерений	Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности	Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности, вызванной изменением температуры окружающего воздуха от нормальных условий (от +18 до +28 °C), на каждые 10 °C
Преобразование выходных сигналов термоэлектрических преобразователей			
Тип K (NiCr-Ni), тип ТХА по ГОСТ Р 8.585-2001	от -180 до +1372 °C		
Тип J (Fe-CuNi), тип ТЖК по ГОСТ Р 8.585-2001	от -100 до +1200 °C		
Тип E (NiCr-CuNi), тип ТХК по ГОСТ Р 8.585-2001	от -100 до +1000 °C		
Тип T (Cu-CuNi), тип ТМК по ГОСТ Р 8.585-2001	от -200 до +400 °C		
Тип N (NiCrSi-NiSi)	от -180 до +1300 °C		
Тип R (PtRh-Pt), тип S (PtRh-Pt), тип ТIII по ГОСТ Р 8.585-2001	от -50 до +1760 °C		
Тип B (PtRh-Pt), тип ТIP по ГОСТ Р 8.585-2001	от +400 до +1820 °C		
Тип W3	от 0 до +2300 °C (от 0 до 39,365 мВ)		
Тип W5	от 0 до +2300 °C (от 0 до 36,931 мВ)		
Компенсация холодного спая			
Терморезистор	от 0 до 10 кОм	±0,05 Ом	±0,2 Ом
Потенциометр	от 0 до 100 кОм	±0,05 Ом	±0,2 Ом
Термодатчик с зависимостью напряжения от температуры	от -800 до +800 мВ	±10 мкВ	±2 мкВ
Примечание:			
x – значения от 25 до 1000			

Таблица 4 - Метрологические характеристики преобразователей модификации Т91

Тип первичного преобразователя	Настраиваемые предельы диапазона измерений	Пределы допускаемых основной абсолютной погрешности ¹⁾	Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности, вызванной изменением температуры окружающего воздуха от нормальных условий (от +18 до +28 °C), на каждые 10 °C	Минимальная ширина настраиваемого диапазона измерений
			(преобразование выходных сигналов термоэлектрических преобразователей)	
Тип K (NiCr-Ni), тип ТХА по ГОСТ Р 8.585-2001	от -200 до +1320 °C			°C
Тип J (Fe-CuNi), тип ТЖК по ГОСТ Р 8.585-2001	от -100 до +1200 °C	±0,01 · (T _{max} - T _{min}) °C		
Тип T (Cu-CuNi), тип ТМК по ГОСТ Р 8.585-2001	от -200 до +400 °C			
Компенсация холодного спая	-			-
		(преобразование выходных сигналов термопреобразователей сопротивления)		°C
α=0,00385)	от -200 до +850 °C	±0,001 · (T _{max} - T _{min}) °C		
α=0,00385)	от -200 до +380 °C			
		(преобразование выходных сигналов термопреобразователей сопротивления)		°C
α=0,00385)	от -200 до +850 °C	±0,01 · (T _{max} - T _{min}) °C		
α=0,00385)	от -200 до +380 °C			
		(преобразование выходных сигналов термоэлектрических преобразователей)		°C
Тип K (NiCr-Ni), тип ТХА по ГОСТ Р 8.585-2001	от -200 до +1320 °C			
Тип J (Fe-CuNi), тип ТЖК по ГОСТ Р 8.585-2001	от -100 до +1200 °C	±0,01 · (T _{max} - T _{min}) °C		
Тип T (Cu-CuNi), тип ТМК	от -200 до +400 °C			
П				-
Компенсация холодного спая	-			

Окончание таблицы 4

Тип первичного преобразователя	Настраиваемые пределы диапазона измерений	Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности ¹⁾	Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности, вызванной изменением температуры окружающего воздуха от нормальных условий (от +18 до +28 °C), на каждые 10 °C	Минимальная ширина настраиваемого диапазона измерений
	Модификации T91.20.143, T91.30.214, T91.30.224 (преобразование выходных сигналов термопреобразователей сопротивления)			
$\alpha=0,00385)$	от -200 до +850 °C	$\pm 0,001 \cdot (\Gamma_{\max} - \Gamma_{\min})$ °C		°C
$\alpha=0,00385)$	от -200 до +380 °C			
Модификация T91.30.254 (преобразование выходных сигналов термопреобразователей сопротивления)				
$\alpha=0,00385)$	от -200 до +850 °C	$\pm 0,01 \cdot (\Gamma_{\max} - \Gamma_{\min})$ °C		°C
$\alpha=0,00385)$	от -200 до +380 °C			

Примечание:

В формулах для расчета погрешности буквами обозначены:
 $(\Gamma_{\max} - \Gamma_{\min})$ – настроенный диапазон измерений температуры, °C.

Таблица 5 - Метрологические характеристики преобразователей модификации TIF11

Тип первичного преобразователя	Настраиваемые пределы диапазона измерений	Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности ¹⁾	Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности, вызванной изменением температуры окружающего воздуха от нормальных условий (от +20 до +26), на каждые 10 °C ¹⁾	Минимальная ширина настраиваемого диапазона измерений
		При работе с вторичным преобразователем T15.H		
Термопреобразователи сопротивления $\alpha=0,00385)$	от -200 до +850 °C	$\pm 0,2$ °C для ширины диапазона от 10 до 200 °C включительно; $\pm(0,0005 \cdot \Gamma_{\max} - \Gamma_{\min} + 0,1)$ °C $\pm(0,001 \cdot (\Gamma_{\max} - \Gamma_{\min}))$ °C для ширины диапазона свыше 200 °C		
Потенциометр	от 0 до 50 кОм	$\pm 0,01 \cdot R$ Ом	$\pm 0,001 \cdot (R_{\max} - R_{\min})$ Ом	1 кОм

Тип первичного преобразователя	Настраиваемые пределы диапазона измерений	Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности $^{12)}$	Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности, вызванной изменением температуры окружающего воздуха от нормальных условий (от +20 до +26), на каждые $10^{\circ}\text{C}^1)$	Минимальная ширина настраиваемого диапазона измерений
			При работе с вторичным преобразователем Т16.Н. Измерение выходного сигнала термоэлектрических преобразователей	
Тип J (Fe-CuNi); Тип ТЖК по ГОСТ Р 8.585-2001	от -150 до +1200 $^{\circ}\text{C}$	$\pm(0,45^{\circ}\text{C}+0,003 \cdot T)$ при измерении температуры до 0°C включительно; $\pm(0,45^{\circ}\text{C}+0,00045 \cdot T)$ при измерении температуры выше 0°C	1	
Тип K (NiCr-NiAl); Тип ТХА по ГОСТ Р 8.585-2001	от -150 до +1300 $^{\circ}\text{C}$	$\pm(0,6^{\circ}\text{C}+0,003 \cdot T)$ при измерении температуры до 0°C включительно; $\pm(0,6^{\circ}\text{C}+0,0006 \cdot T)$ при измерении температуры выше 0°C	1	
Тип B (PtRh-PtRh); Тип ТР по ГОСТ Р 8.585-2001	от +450 до +1820 $^{\circ}\text{C}$	$\pm(2,5^{\circ}\text{C}+0,003 \cdot T-1000^{\circ}\text{C})$ при измерении температуры до $+2,5^{\circ}\text{C}$ при измерении температуры выше $+1000^{\circ}\text{C}$	1	
Тип N (NiCrSi-NiSi); Тип ТНН по ГОСТ Р 8.585-2001	от -150 до +1300 $^{\circ}\text{C}$	$\pm(0,75^{\circ}\text{C}+0,003 \cdot T)$ при измерении температуры до 0°C включительно; $\pm(0,75^{\circ}\text{C}+0,00045 \cdot T)$ при измерении температуры выше	1	

Продолжение таблицы 5

Тип первичного преобразователя	Настраиваемые пределы диапазона измерений	Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности, вызванной изменением температуры окружающего воздуха от нормальных условий (от +20 до +26), на каждые 10 °C ¹⁾	Минимальная ширина настраиваемого диапазона измерений
Тип R (PtRh-Pt); Тип ТПП по ГОСТ Р 8.585-2001	от +50 до +1600 °C	±(2,2 °C+0,0018·T) при измерении температуры до +2(2,2 °C+0,00015·T) при измерении температуры выше +400 °C	1
Тип S (PtRh-Pt); Тип ТПП по ГОСТ Р 8.585-2001	от +50 до +1600 °C	±(2,2 °C+0,0018·T) при измерении температуры до +400 °C включительно; ±(2,2 °C+0,00015·T) при измерении температуры выше +400 °C	1
Тип T (Cu-CuNi); Тип ТМК по ГОСТ Р 8.585-2001	от -150 до +400 °C	±(0,6 °C+0,003· T) при измерении температуры до 0 °C включительно; ±(0,6 °C+0,00015·T) при измерении температуры выше 0 °C	1
Тип E (NiCr-CuNi); Тип ТХКн по ГОСТ Р 8.585-2001	от -150 до +1000 °C	±(0,45 °C+0,003· T) при измерении температуры до 0 °C включительно; ±(0,45 °C+0,00045·T) при измерении температуры выше 0 °C	1

Продолжение таблицы 5

Тип первичного преобразователя	Настраиваемые пределы диапазона измерений	Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности, вызванной изменением температуры окружающего воздуха от нормальных условий (от +20 до +26), на каждые 10 °C ¹⁾	Минимальная ширина настраиваемого диапазона измерений
C ³⁾ (WRe-WRe)	от 0 до +2315 °C (от 0 до 37,07 мВ)	±2,2 °C при измерении температуры до +1000 °C включительно; ±(2,2 °C+0,00175·(T-1000°C)) при измерении температуры выше +1000 °C	1
A (WRe-WRe); Тип ТВР по ГОСТ Р 8.585-2001	от 0 до +2315 °C	±2,4 °C при измерении температуры до +1000 °C включительно; ±(2,4 °C+0,00175·(T-1000°C)) при измерении температуры выше +1000 °C	1
Тип ТХК по ГОСТ Р 8.585-2001	от -150 до +900 °C	±(0,45 °C+0,00045· T) при измерении температуры до измерении температуры выше 0 °C	1
Компенсация холодного спая (KXC)	-	0	-
Термоэлектрические преобразователи	Преобразование выходного сигнала термоэлектрических преобразователей	±(0,00045 · (T _{max} - T _{min})) °C	±(0,0006 · (T _{max} - T _{min})) °C

Продолжение таблицы 5

Тип первичного преобразователя	Настраиваемые пределы диапазона измерений	Пределы допускаемой абсолютной погрешности 1)2) от нормальных условий (от +20 до +26), на каждые 10 °C 1)	Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности, вызванной изменением температуры окружающего воздуха от нормальных условий (от +20 до +26), на каждые 10 °C 1)	Минимальная ширина настраиваемого диапазона измерений
При работе с вторичным преобразователем Т32.1S. Измерение выходного сигнала первичного преобразователя				
Термопреобразователь сопротивления $\alpha=0,00385$; Pt x (где $100 < x \leq 1000$)	от -200 до +850 °C	$\pm 0,10^{\circ}\text{C}$ при измерении температуры в диапазоне от -200 до +200 °C включительно; $\pm(0,1^{\circ}\text{C} + 0,0001 \cdot (T - 200^{\circ}\text{C}))$ при измерении температуры выше +200 °C	$\cdot [T]$ 10 °C или 3,8 Ом (наибольшее значение)	
Термопреобразователь сопротивления $\alpha=0,003916$)	от -200 до +500 °C			
Термопреобразователь сопротивления $\alpha=0,00618$)	от -60 до +250 °C			
Термопреобразователь сопротивления Pt x (где $x < 100$)	от -200 до +850 °C	Равны значению пределов допускаемой основной абсолютной погрешности для Pt100, умноженному на коэффициент 100/x	Равны значению пределов допускаемой дополнительной погрешности для Pt100, умноженному на коэффициент 100/x	Равны значению пределов допускаемой дополнительной погрешности для Pt100, умноженному на коэффициент 100/x

Продолжение таблицы 5

Тип первичного преобразователя	Настраиваемые предель диапазона измерений	Пределы допускаемой основной погрешности, вызванной изменением температуры окружающего воздуха от нормальных условий (от +20 до +26), на каждые 10 °C ¹⁾	Минимальная ширина настраиваемого диапазона измерений
Терморезистор	от 0 до 8380 Ом	$\pm 0,053 \text{ Ом или } 0,00015 \cdot R$ при $R \leq 890 \text{ Ом}$ (выбирается наибольшее значение); $\pm 0,128 \text{ Ом или } 0,00015 \cdot R$ при $R \leq 2140 \text{ Ом}$ (выбирается наибольшее значение); $\pm 0,263 \text{ Ом или } 0,00015 \cdot R$ при $R \leq 4390 \text{ Ом}$ (выбирается наибольшее значение); $\pm 0,503 \text{ Ом или } 0,00015 \cdot R$ при $R \leq 8380 \text{ Ом}$ (выбирается наибольшее значение)	4 Ом
Потенциометр	от 0 до 100 кОм		10 кОм
Тип J (Fe-CuNi); Тип ТЖК по ГОСТ Р 8.585-2001	от -150 до +1200 °C	$\pm(0,3 \text{ }^{\circ}\text{C}+0,002 \cdot \Gamma)$ при измерении температуры в диапазоне от -150 °C до 0 °C включительно; $\pm(0,3 \text{ }^{\circ}\text{C}+0,0003 \cdot T)$ при измерении температуры свыше 0 °C	$50 \text{ }^{\circ}\text{C}$ или 2 мВ (наибольшее значение)
Тип E (NiCr-CuNi); Тип ТХК по ГОСТ Р 8.585-2001	от -150 до +1000 °C	$\pm(0,3 \text{ }^{\circ}\text{C}+0,002 \cdot \Gamma)$ при измерении температуры в диапазоне от -150 °C до 0 °C включительно; $\pm(0,3 \text{ }^{\circ}\text{C}+0,0003 \cdot T)$ при измерении температуры свыше 0 °C	$50 \text{ }^{\circ}\text{C}$ или 2 мВ (наибольшее значение)

Продолжение таблицы 5

			Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности, вызванной изменением температуры окружающего воздуха от нормальных условий (от +20 до +26), на каждые 10 °C ¹⁾	Минимальная ширина настраиваемого диапазона измерений
Тип первичного преобразователя	Настраиваемые пределы диапазона измерений	Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности ¹⁾²⁾		
Тип T (Cu-CuNi); Тип ТМК по ГОСТ Р 8.585-2001	от -150 до +400 °C	±(0,4 °C+0,002· T) при измерении температуры в диапазоне от -150 °C до 0 °C включительно; ±(0,4 °C+0,0001·T) при измерении температуры выше 0	·[T] при измерении температуры в диапазоне от -150 °C до 0 °C включительно; ·T) при измерении температуры выше 0 °C	50 °C или 2 мВ (наибольшее значение)
Тип R (PtRh-P); Тип ТРП по ГОСТ Р 8.585-2001	от +50 до +1600 °C	±(1,45 °C+0,0012· T- 400 °C) при измерении температуры в диапазоне от +50 °C до +400 °C включительно; ±(1,45 °C+0,0001·(T- 400 °C)) при измерении температуры в диапазоне выше +400 °C до +1600 °C	·[T- 400 °C])	
Тип S (PtRh-P); Тип ТРП по ГОСТ Р 8.585-2001	от +50 до +1600 °C	±(1,45 °C+0,0012· T- 400 °C) при измерении температуры в диапазоне от +50 °C до +400 °C включительно; ±(1,45 °C+0,0001·(T- 400 °C)) при измерении температуры в диапазоне выше +400 °C до +1600 °C	·[T- 400 °C])	

Продолжение таблицы 5

Тип первичного преобразователя	Настраиваемые пределы диапазона измерений	Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности, вызванной изменением температуры окружающего воздуха от нормальных условий (от +20 до +26), на каждые 10 °C ¹⁾	Минимальная ширина настраиваемого диапазона измерений
Тип В (PtRh-PtRh); Тип ТРР по ГОСТ Р 8.585-2001	от +450 до +1820 °C	±(1,7 °C+0,002· T-1000 °C) при измерении температуры в диапазоне от +450 °C до +1000 °C включительно; ±1,7 °C при измерении температуры выше +1000 °C	при измерении температуры в диапазоне от +450 °C до +1000 °C включительно; ·(T-1000 °C)) при измерении температуры выше +1000 °C
Тип K (NiCr-NiAl); Тип ТХА по ГОСТ Р 8.585-2001	от -150 до +1300 °C	±(0,4 °C+0,002· T) при измерении температуры в диапазоне от -150 °C до 0 °C включительно; ±(0,4 °C+0,0004·T) при измерении температуры в диапазоне выше 0 °C до +1300 °C	· T +50 °C или 2 мВ (наибольшее значение)
Тип N (NiCrSi-NiSi); Тип ТНН по ГОСТ Р 8.585-2001	от -150 до +1300 °C	±(0,5 °C+0,002· T) при измерении температуры в диапазоне от -150 °C до 0 °C включительно; ±(0,5 °C + 0,0003·T) при измерении температуры выше	при измерении температуры в диапазоне от -150 °C до 0 °C включительно; ·T) при измерении температуры выше 0 °C
Компенсация холодного спая (КХС)	-	-	-

Продолжение таблицы 5

				Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности, вызванной изменением температуры окружающего воздуха от нормальных условий (от +20 до +26), на каждые 10 °C ¹⁾	Минимальная ширина настраиваемого диапазона измерений
Тип первичного преобразователя	Настраиваемые пределы диапазона измерений	Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности ¹⁾²⁾			
Термодатчик с зависимостью напряжения от температуры	от -500 до +1800 мВ	±(10 мкВ+ 0,0003 · U) при U≤+1160 мВ; ±(15 мкВ+ 0,0007 · U) выше +1160 мВ	(2 мкВ+ 0,0002 · U) при U ≤ +1160 мВ; (100 мкВ + 0,0008 · U) выше +1160 мВ	4 мВ	
		Преобразование выходного сигнала первичного преобразователя			
Термопреобразователь сопротивления, терморезистор, потенциометр, преобразователь термоэлектрический, термодатчик с зависимостью напряжения от температуры	-	-	±(0,0003 · (X _{max} - X _{min}))	± (0,0003 · (X _{max} - X _{min}))	-
			При работе с вторичным преобразователем Т53		
Pt x ⁴⁾ ($\alpha=0,00385$)	от -200 до +850 °C			-	-
JPt x ⁴⁾ ($\alpha=0,003916$)	от -200 до +850 °C			-	-
Ni x ⁴⁾ ($\alpha=0,00617$)	от -60 до +250 °C			-	-
Cu x ⁴⁾ ($\alpha=0,00427$)	от -50 до +200 °C			-	-
Тип K (NiCr-Ni), тип ТХА по ГОСТ Р 8.585-2001	от -180 до +1372 °C				
Тип J (Fe-CuNi), тип ТЖК по ГОСТ Р 8.585-2001	от -100 до +1200 °C				
Тип E (NiCr-CuNi), тип ТХК по Г	от -100 до +1000 °C				
Тип T (Cu-CuNi), тип ТМК по ГОСТ Р 8.585-2001	от -200 до +400 °C				

Продолжение таблицы 5

Тип первичного преобразователя	Настраиваемые пределы диапазона измерений	Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности 1)2)	Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности, вызванной изменением температуры окружающего воздуха от нормальных условий (от +20 до +26), на каждые 10 °C 1)	Минимальная ширина настраиваемого диапазона измерений
Тип N(NiCrSi-NiSi) Тип R (PtRh-Pt), тип S (PtRh-Pt), тип ТР по ГОСТ Р 8.585-2001	от -180 до +1300 °C от -50 до +1760 °C			-
Тип В (PtRh-Pt), тип ТР по ГОСТ Р 8.585-2001	от +400 до +1820 °C			-
Тип W3	от 0 до +2300 °C (от 0 до 39,365 мВ)			-
Тип W5	от 0 до +2300 °C (от 0 до 36,931 мВ)			-
Терморезистор	от 0 до 10 кОм	±0,05 Ом	±0,2 Ом	-
Потенциометр	от 0 до 100 кОм	±0,05 Ом	±0,2 Ом	-
Термодатчик с зависимостью напряжения от температуры	от -800 до +800 мВ	±10 мкВ	±2 мкВ	-
Компенсация холдингового спая	-			-

Примечания

В формулах для расчета погрешности обозначены:

$T_{\max} - T_{\min}$ – настроенный диапазон измерений температуры, °C;

) – настроенный диапазон измерений сопротивления, Ом;

$X_{\max} - X_{\min}$ – настроенный диапазон измерений преобразователя, °C (Ом, мВ)

T, R, U – измеряемые значения температуры (°C), электрического сопротивления постоянного тока (мВ) соответственно;

Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности при работе с термопреобразователями сопротивления, терморезисторами, потенциометрами, термодатчиками с зависимостью напряжения от температуры определяются по формуле:

= $\Delta_{\text{вн}} \cdot \frac{\Delta_{\text{вн}}}{X_{\max} - X_{\min}}$ – пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерения выходного сигнала первичного преобразователя.

Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности преобразователя при работе с термоэлектрическими преобразователями определяются по формуле

$\Delta P_{\text{ПВС}} = \Delta K_{\text{ХС}} + \Delta K_{\text{ПВС}}$

$\Delta P_{\text{ПВС}} -$ пределы допускаемой абсолютной погрешности преобразования выходного сигнала первичного преобразователя;

$\Delta K_{\text{ХС}} -$ пределы допускаемой абсолютной погрешности компенсации холодного спая;

Возможно преобразование сигналов от термопар типа С не входящих в ГОСТ Р 8.585-2001.

$x -$ значения от 25 до 1000

Таблица 6 - Метрологические характеристики преобразователей модификаций ТИ50, ТИ52

Типы первичных преобразователей	Настраиваемые пределы диапазона измерений	Пределы допускаемой абсолютной погрешности, вызванной изменением температуры окружающего воздуха от нормальных условий (от +20 до +26 °C), на каждые 10 °C ¹⁾	Минимальная ширина настраиваемого диапазона измерений
Измерение выходного сигнала термоизделий сопротивления			
$\alpha=0,00385;$ $Pt_x, где 100 < x \leq 1000$	от -200 до +850 °C	$\pm 0,10 °C$ при измерении температуры в диапазоне от -200 до +200 °C включительно;	$\cdot T $
$\alpha=0,003916)$	от -200 до +500 °C	$0,0001 \cdot (T - 200 °C)$ при измерении температуры выше +200 °C	$10 °C$ или $3,8 \text{ Ом}^4)$
$\alpha=0,00618)$	от -60 до +250 °C	Равны значению пределов допускаемой основной абсолютной погрешности для Pt100, умноженному на коэффициент	Равны значению пределов допускаемой дополнительной абсолютной погрешности для Pt100, умноженному на коэффициент 100/x
$Pt_x (\alpha=0,00385),$ $где x < 100$	от -200 до		

Типы первичных преобразователей	Настраиваемые пределы диапазона измерений	Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности ¹⁾²⁾	Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности, вызванной изменением температуры окружающего воздуха от нормальных условий (от +20 до +26 °C), на каждые 10 °C ¹⁾	Минимальная ширина настраиваемого диапазона измерений
			Измерение выходного сигнала терморезисторов	
Терморезистор	от 0 до 8380 Ом	±0,053 Ом или 0,00015·R при R≤890 Ом (выбирается наибольшее значение); ±0,128 Ом или 0,00015·R при R ≤ 2140 Ом (выбирается наибольшее значение); ±0,263 Ом или 0,00015·R при R ≤ 4390 Ом (выбирается наибольшее значение); ±0,503 Ом или 0,00015·R при R ≤ 8380 Ом (выбирается наибольшее значение)	(0,01 Ом + 0,0001·R) 4 Ом	
Потенциометр	от 0 до 100 кОм	Измерение выходного сигнала потенциометров		10 кОм
Тип J (Fe-CuNi); Тип ТЖК по ГОСТ Р 8.585-2001	от -150 до	Измерение выходного сигнала термоэлектрических преобразователей	±(0,3 °C+0,002· T) при измерении температуры в диапазоне от -150 °C до 0 °C включительно; ±(0,3 °C+0,0003·T) при измерении температуры выше 0 °C	· T или 2 мВ ⁴⁾
Тип Е (NiCr-CuNi); Тип ТХКн по ГОСТ Р 8.585-2001	от -150 до		±(0,3 °C+0,002· T) при измерении температуры в диапазоне от -150 °C до 0 °C включительно; ±(0,3 °C+0,0003·T) при измерении температуры выше 0 °C	· T 50 °C или 2 мВ (наибольшее значение)

Продолжение таблицы 6

Типы первичных преобразователей	Настраиваемые пределы диапазона измерений	Пределы допускаемой абсолютной погрешности, вызванной изменением температуры окружающего воздуха от нормальных условий (от +20 до +26 °C), на каждые 10 °C ¹⁾	Минимальная ширина настраиваемого диапазона измерений
Тип Т (Cu-CuNi); Тип ТМК по ГОСТ Р 8.585-2001	от -150 до +400 °C	$\pm(0,4^{\circ}\text{C}+0,002 \cdot \Gamma)$ при измерении температуры в диапазоне от -150 °C до 0 °C включительно; $\pm(0,4^{\circ}\text{C}+0,0001 \cdot \Gamma)$ при измерении температуры свыше 0 °C	при измерении температуры в диапазоне от -150 °C до 0 °C включительно; или 2 мВ ⁴⁾ · $(\Gamma - 400^{\circ}\text{C})$
Продолжение Тип R Тип ТШ по ГОСТ Р 8.585-2001	от +50 до	$\pm(1,45^{\circ}\text{C}+0,0012 \cdot \Gamma - 400^{\circ}\text{C})$ при измерении температуры в диапазоне от +50 °C до +400 °C включительно; $\pm(1,45^{\circ}\text{C}+0,0001 \cdot (\Gamma - 400^{\circ}\text{C}))$ при измерении температуры в диапазоне свыше +400 °C до +1600 °C	· $(\Gamma - 400^{\circ}\text{C})$
Тип S (PtRh-Pt); Тип ТШ по ГОСТ Р 8.585-2001	от +50 до	$\pm(1,45^{\circ}\text{C}+0,0012 \cdot \Gamma - 400^{\circ}\text{C})$ при измерении температуры в диапазоне от +50 °C до +400 °C включительно; $\pm(1,45^{\circ}\text{C}+0,0001 \cdot (\Gamma - 400^{\circ}\text{C}))$ при измерении температуры в диапазоне свыше +400 °C до +1600 °C	· $(\Gamma - 400^{\circ}\text{C})$
Тип В (PtRh-PtRh); Тип ТПР по ГОСТ Р 8.585-2001	от +450 до	$\pm(1,7^{\circ}\text{C}+0,002 \cdot \Gamma - 1000^{\circ}\text{C})$ при измерении температуры в диапазоне от +450 °C до +1000 °C включительно; $\pm 1,7^{\circ}\text{C}$ при измерении температуры свыше +1000 °C	при измерении температуры в диапазоне от +450 °C до +1000 °C включительно; · $(\Gamma - 1000^{\circ}\text{C})$ при измерении температуры свыше +1000 °C

Продолжение таблицы 6

Типы первичных преобразователей	Настраиваемые пределы диапазона измерений	Пределы допускаемой абсолютной погрешности, вызванной изменением температуры окружающего воздуха от нормальных условий (от +20 до +26 °C), на каждые 10 °C ¹⁾	Минимальная ширина настраиваемого диапазона измерений
Тип K (NiCr-NiAl); Тип ТХА по ГОСТ Р 8.585-2001	от -150 до +1300	±(0,4 °C+0,002 · T) при измерении температуры в диапазоне от -150 °C до 0 °C включительно; ±(0,4 °C+0,0004 · T) при измерении температуры в диапазоне выше 0 °C до +1300 °C	· T или 2 мВ ⁴⁾
Тип N (NiCrSi-NiSi); Тип ТНН по ГОСТ Р 8.585-2001	от -150 до +1300	±(0,5 °C+0,002 · T) при измерении температуры в диапазоне от -150 °C до 0 °C включительно; ±(0,5 °C+0,0003 · T) при измерении температуры выше 0 °C	±(0,1 °C + 0,0005 · T) при измерении температуры в диапазоне от -150 °C до 0 °C включительно; ±(0,1 °C + 0,0002 · T) при измерении температуры выше 0 °C
Компенсация холодного спая	-	Измерение выходного сигнала термодатчика с зависимостью напряжения от температуры	-
Термодатчик с зависимостью напряжения от температуры	от -500 до +1800 мВ	± (10 мкВ+ 0,0003 · U) при напряжении от -500 до +1160 мВ включительно; ± (15 мкВ+ 0,0007 · U) при напряжении выше +1160 мВ	(2 мкВ + 0,0002 · U) при напряжении от -500 до +1160 мВ включительно; (100 мкВ + 0,0008 · U) при напряжении выше +1160 мВ
Преобразование выходного сигнала первичного преобразователя			

Продолжение таблицы 6

Типы первичных преобразователей	Настраиваемые пределы диапазона измерений	Пределы допускаемой основной погрешности, вычисленной изменением температуры окружающего воздуха от нормальных условий (от +20 до +26 °C), на каждые 10 °C ¹⁾	Максимальная ширина настраиваемого диапазона измерений
Термопреобразователь сопротивления, терморезистор, потенциометр, преобразователь, термоэлектрический, термодатчик с зависимостью напряжения от температуры	-	$\pm(0,0003 \cdot (X_{\max} - X_{\min}))$	-
Диапазон отображения дисплея	от -9999 до	$\pm0,001 \cdot (\Gamma_{\max} - \Gamma_{\min})^3;$ $\pm0,0005 \cdot (\Gamma_{\max} - \Gamma_{\min})^4$	$\pm0,001 \cdot (\Gamma_{\max} - \Gamma_{\min})$
Примечания:			
В формулах для расчета погрешности обозначены: $\Gamma_{\max} - \Gamma_{\min}$ – настроенный диапазон измерений температуры, °C; $X_{\max} - X_{\min}$ – настроенный диапазон измерений преобразователя, °C (мВ, Ом) Γ, R, U – измеряемые значения температуры (°C), электрического сопротивления постоянного тока (Ом), напряжения постоянного тока (мВ) соответственно;			
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности преобразователей при работе с термопреобразователями сопротивления, терморезисторами, потенциометрами, термодатчиками с зависимостью напряжения от температуры определяются по формуле:			
$=$ Избыточные пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерения выходного сигнала первичного преобразователя, $\Delta_{\text{ПВС}}$ – пределы допускаемой абсолютной погрешности преобразования выходного сигнала первичного преобразователя.			

Окончание таблицы 6

Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности преобразователей при работе с термоэлектрическими преобразователями определяются по формуле:

=

Диапазон измерений – пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерения выходного сигнала первичного преобразователя,

$\Delta_{\text{ПВС}}$ – пределы допускаемой абсолютной погрешности преобразования выходного сигнала первичного преобразователя,

$\Delta_{\text{КХС}}$ – пределы допускаемой абсолютной погрешности компенсации холдного спая;

для модификации ТР50;

для модификации ТР52.

Таблица 7 - Метрологические характеристики преобразователей модификаций DH50, DH52

Диапазон входного сигнала, мА	Диапазон отображения на дисплее	Пределы допускаемой основной приведенной погрешности преобразования сигнала первичного преобразователя, % настроенного диапазона измерений	Пределы допускаемой дополнительной приведенной погрешности, вызванной изменением температуры окружающего воздуха от нормальных условий (от +20 до +26 °C), на каждые 10 °C, % настроенного диапазона измерений
от 4 до 20	от -9999 до +99999		

Примечания:

для модификации DH50;

для модификации DH52

2 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

2.1 При проведении поверки выполняют операции, указанные в таблице 8.

Таблица 8

Наименование операции поверки	Номер пункта методики поверки	Проведение операции при поверке	
		первичной	периодической
Внешний осмотр	8.1	Да	Да
Подтверждение соответствия программного обеспечения	8.2	Да	Да
Опробование	8.3	Да	Да
Определение нормируемых метрологических характеристик	8.4	Да	Да

2.2 Последовательность проведения операций поверки обязательна.

2.3 При получении отрицательного результата в процессе выполнения любой из операций поверки преобразователи бракуют и их поверку прекращают.

2.4 Допускается проведение поверки для только одного типа первичного преобразователя из указанных в таблицах 1 – 7 на основании письменного заявления владельца поверяемого преобразователя. При периодической поверке, на основании письменного заявления владельца, поверку допускается проводить только для того диапазона измерений и типа первичного преобразователя, на которые настроен преобразователь.

3 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

3.1 При проведении поверки рекомендуется применять средства поверки, приведённые в таблице 9.

3.2 Применяемые средства поверки должны быть исправны, средства измерений поверены и иметь действующие документы о поверке. Испытательное оборудование должно быть аттестовано.

3.3 Вместо указанных в таблице 3 средств поверки допускается использовать другие аналогичные средства измерений, обеспечивающие определение метрологических характеристик поверяемых средств измерений с требуемой точностью.

Таблица 9

№	Наименование, обозначение	Номер пункта методики	Рекомендуемый тип средства поверки и его регистрационный номер в Федеральном информационном фонде или метрологические характеристики
Основные средства поверки			
1.	Калибратор универсальный	8.2, 8.3	Калибратор универсальный 9100, рег. № 25985-09
2.	Мультиметр	8.2, 8.3	Мультиметр 3458А, рег. № 25900-03
Вспомогательные средства поверки (оборудование)			
3.	Источник питания	8.2, 8.3	Источник питания серии SM1500 (модификация SM400-AR-8), рег. № 53452-13
4.	Термогигрометр электронный	8.1-8.3	Термогигрометр электронный «CENTER» модель 313, рег. № 22129-09

Окончание таблицы 9

№	Наименование, обозначение	Номер пункта методики	Рекомендуемый тип средства поверки и его регистрационный номер в Федеральном информационном фонде или метрологические характеристики
Компьютер			
5.	ПЭВМ	8.2, 8.3	IBM PC; наличие интерфейса Ethernet; объем оперативной памяти не менее 1 Гб; объем жесткого диска не менее 10 Гб; дисковод для чтения CD-ROM; операционная система Windows
Коммуникатор			
6.	Коммуникатор для протоколов HART и FOUNDATION™	8.2, 8.3	FC475

3.4 Все средства измерений, применяемые при поверке, должны иметь действующие свидетельства о поверке.

3.5 Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик, поверяемых средств измерений с требуемой точностью.

4 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ

4.1 К проведению поверки допускают лица, имеющие документ о повышении квалификации в области поверки средств измерений электрических величин.

4.2 Поверитель должен пройти инструктаж по технике безопасности и иметь действующее удостоверение на право работы в электроустановках с напряжением до 1000 В с квалификационной группой по электробезопасности не ниже III.

5 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 При проведении поверки должны быть соблюдены требования безопасности, установленные ГОСТ 12.3.019-80, «Правилами техники безопасности, при эксплуатации электроустановок потребителей», «Межотраслевыми правилами по охране труда (правилами безопасности) при эксплуатации электроустановок». Должны быть соблюдены также требования безопасности, изложенные в эксплуатационных документах на преобразователи и применяемые средства поверки.

5.2 Средства поверки, которые подлежат заземлению, должны быть надежно заземлены. Подсоединение зажимов защитного заземления к контуру заземления должно производиться ранее других соединений, а отсоединение – после всех отсоединений.

6 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

6.1 При проведении поверки для преобразователей серии Т должны соблюдаться следующие условия применения:

- температура окружающего воздуха от +18 до +28 °C;
- относительная влажность воздуха от 30 до 80 %.

6.2 При проведении поверки для преобразователей серий TIF, DIH должны соблюдаться следующие условия применения:

- температура окружающего воздуха от +20 до +26 °C;
- относительная влажность воздуха от 30 до 80 %.

7 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

7.1 Перед проведением поверки необходимо выполнить следующие подготовительные работы:

- провести технические и организационные мероприятия по обеспечению безопасности проводимых работ в соответствии с действующими положениями ГОСТ 12.2.007.0-75;
- выдержать преобразователь в условиях окружающей среды, указанных в п. 6.1, не менее 2 ч, если они находились в климатических условиях, отличающихся от указанных в п. 6.1.
- подготовить к работе средства измерений, используемые при поверке, в соответствии с руководствами по их эксплуатации.

8 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

8.1 Внешний осмотр

При проведении внешнего осмотра преобразователя проверять:

- отсутствие механических повреждений и внешних дефектов корпуса, разъемов, дисплея (при наличии);
- отсутствие пыли на внешней поверхности преобразователя;
- наличие и соответствие надписей на элементах корпуса функциональному назначению.

Результат внешнего осмотра считать положительным, если соблюдаются вышеупомянутые требования.

8.2 Подтверждение соответствия программного обеспечения

Идентификация ПО осуществляется номеру версии ПО на этикетке преобразователя, либо на дисплее (при его наличии), либо в окне интерфейса внешнего ПО при подключении преобразователя к персональному компьютеру или коммуникатору. Результат проверки считают положительным, если номер версии ПО не ниже указанного в описании типа.

8.3 Опробование

8.3.1 Опробование для всех модификаций преобразователей, имеющих аналоговые входные и выходные сигналы.

1) Подключить преобразователь согласно рисунку 1 (контакты для подключения указаны в эксплуатационной документации):



Рисунок 1

2) Подать с калибратора универсального 9100 (далее – калибратора) значение верхнего предела диапазона измерений требуемой физической величины (для каждого из входных диапазонов либо для одного входного диапазона в соответствии с п. 2.4) и считать показания мультиметра 3458А (далее – мультиметра).

Результаты опробования считать положительными, если значение силы (напряжения) постоянного тока выходного сигнала близко к верхнему значению предела выбранного диапазона установленной физической величины.

8.3.2 Опробование для всех модификаций преобразователей, имеющих аналоговые входные сигналы и цифровые выходные сигналы.

1) Подключить преобразователь согласно рисунку 2 (контакты для подключения указаны в эксплуатационной документации):



Рисунок 2

2) При помощи калибратора установить значение верхнего предела диапазона измерений требуемой физической величины (для каждого из входных диапазонов либо для одного входного диапазона в соответствии с п. 2.4) и считать показания при помощи персонального компьютера (с программным обеспечением, предназначенным для работы с FOUNDATION™, PROFIBUS® PA; HART-протоколами) или коммуникатора.

Результаты опробования считать положительными, если значение измеряемой величины, отображаемое на ПК или коммуникаторе, близко к верхнему значению предела выбранного диапазона установленной физической величины.

8.4 Определение нормируемых метрологических характеристик

8.4.1 Определение основной абсолютной погрешности измерений (напряжения постоянного тока, сигналов термопар и термопреобразователей сопротивления, терморезисторов, потенциометров, термодатчиков с зависимостью напряжения от температуры) для всех модификаций преобразователей, имеющих аналоговые входные и выходные сигналы, проводится с помощью калибратора и мультиметра.

Определение погрешности проводится в следующем порядке:

- 1) собрать схему, приведенную на рисунке 1;
- 2) перевести калибратор в режим воспроизведения требуемой физической величины;
- 3) при помощи калибратора воспроизвести 5 испытательных сигналов требуемой физической величины, равномерно распределенных внутри диапазона входных значений;
- 4) провести измерения силы (напряжения) постоянного тока с помощью мультиметра на выходе преобразователя и считать показания с дисплея (только для модификаций TIF50, TIF52);
- 5) рассчитать значение основной абсолютной погрешности измерений (напряжения постоянного тока, сигналов термопар и термопреобразователей сопротивления, терморезисторов) по формуле (1):

$$\Delta_1 = X - X_0 \quad (1)$$

где X – значение величины, вычисленное по формуле (2) и отображенное на дисплее (только для модификаций TIF50, TIF52), °C (мВ, мА, кОм);

X_0 – значение входной величины, заданное на калибраторе, °C (мВ, мА, кОм);

$$X = X_H + (X_B - X_H) \frac{Y - Y_H}{Y_B - Y_H} \quad (2)$$

X – текущее значение величины, °C (мВ, мА, кОм);

Y – измеряемое значение выходного сигнала преобразователя, мА (В);

X_B и X_H – верхнее и нижнее предельные значения входного сигнала, °C (мВ, мА, кОм);

Y_B и Y_H – верхний и нижний предельные значения выходного сигнала преобразователя, мА (В).

Результат поверки считать положительным, если полученные значения основной абсолютной погрешности измерений (напряжения постоянного тока, сигналов термопар и термопреобразователей сопротивления, терморезисторов, потенциометров, термодатчиков с зависимостью напряжения от температуры) и отображения на дисплее (только для модификаций TIF50, TIF52) не превышают пределов, указанных в таблицах 1-6.

8.4.2 Определение основной приведенной погрешности отображения на дисплее (для модификаций DIH50 и DIH52) проводится с помощью калибратора.

Определение погрешности проводится в следующем порядке:

- 1) собрать схему, приведенную на рисунке 1;
- 2) перевести калибратор в режим воспроизведения постоянного тока;
- 3) при помощи калибратора воспроизвести 5 испытательных сигналов постоянного тока, равномерно распределенных внутри диапазона входных значений;
- 4) считать показания с дисплея;
- 5) рассчитать значение основной приведенной погрешности по формуле (3):

$$\gamma_1 = \frac{X - X_0}{X_B - X_H} \cdot 100\% \quad (3)$$

где X – значение, считанное с дисплея, °C;

X_0 – значение входной величины, °C, соответствующее заданному на калибраторе сигналу постоянного тока, мА, и определяемому по формуле (4);

X_B и X_H – верхнее и нижнее предельные значения настроенного диапазона, °C

(4)

$$X_0 = X_H + (X_B - X_H) \frac{Y - Y_H}{Y_B - Y_H}$$

X_B и X_H – верхнее и нижнее предельные значения настроенного диапазона, °C;

Y – значение постоянного тока, задаваемое калибратором, мА;

Y_B и Y_H – верхний и нижний предельные значения входного сигнала преобразователя, мА.

Результат поверки считать положительным, если полученные значения основной приведенной погрешности отображения на дисплее не превышают пределов, указанных в таблице 7.

8.4.3 Определение основной абсолютной погрешности измерений (напряжения постоянного тока, сигналов термопар и термопреобразователей сопротивления, терморезисторов, потенциометров, термодатчиков с зависимостью напряжения от температуры) для преобразователей, имеющих аналоговые входные и цифровые выходные сигналы проводится с помощью калибратора и персонального компьютера или коммуникатора с программным

обеспечением, предназначенным для работы с FOUNDATION™; PROFIBUS® PA, HART-протоколами.

Определение погрешности проводится в следующем порядке:

- 1) собрать схему, приведенную на рисунке 2;
- 2) перевести калибратор в режим воспроизведения требуемой физической величины;
- 3) при помощи калибратора воспроизвести 5 испытательных сигналов требуемой физической величины, равномерно распределенных внутри диапазона входных значений;
- 4) зафиксировать измеренные значения конкретной физической величины с помощью персонального компьютера или коммуникатора в пяти точках, равномерно распределенных внутри диапазона выходных значений на выходе преобразователя;
- 5) рассчитать значение основной абсолютной погрешности измерений (напряжения постоянного тока, сигналов термопар и термопреобразователей сопротивления, терморезисторов, потенциометров, термодатчиков с зависимостью напряжения от температуры) по формуле (1).

Результат поверки считать положительным, если полученные значения основной абсолютной погрешности преобразований (напряжения постоянного тока, сигналов термопар и термопреобразователей сопротивления, терморезисторов, потенциометров, термодатчиков с зависимостью напряжения от температуры) не превышают пределов, указанных в таблицах 1-6.

9 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

9.1 По завершении операций поверки оформляется протокол поверки в произвольной форме с указанием следующих сведений:

- полное наименование аккредитованной на право поверки организации;
- номер и дата протокола поверки;
- наименование и обозначение поверенного средства измерения;
- заводской (серийный) номер;
- обозначение документа, по которому выполнена поверка;
- наименования, обозначения и заводские (серийные) номера использованных при поверке средств измерений, сведения об их последней поверке;
- температура и влажность в помещении;
- фамилия лица, проводившего поверку;
- результаты определения метрологических характеристик.

Допускается не оформлять протокол поверки отдельным документом, а результаты поверки (метрологические характеристики) указать на оборотной стороне свидетельства о поверке.

9.2 При положительном результате поверки выдается свидетельство о поверке и наносится знак поверки в соответствии с Приказом Министерства промышленности и торговли РФ от 2 июля 2015 г. № 1815.

9.3 При отрицательном результате поверки, выявленном при выполнении операций поверки, выдается извещение о непригодности в соответствии с Приказом Министерства промышленности и торговли РФ от 02.07.2015 г. № 1815.

Инженер отдела испытаний ООО «ИЦРМ»  Е.С. Устинова